

## **INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL**

**Marzo 2011 – Mayo 2011**

---

---

### **I. Mantenimiento de Ruta 3 entre progresivas 67K800 y 128K000**

### **II. Obras de Rehabilitación de Pavimentos en Ruta 3 entre progresivas 128K000 y 243K000**

---

#### **I. Contrato de Mantenimiento**

##### **OBRADORES**

###### **Obrador Principal**

Se mantiene el obrador principal ubicado en Ruta N° 11 progresiva 38K500 a (-). Este predio es el obrador permanente de la empresa.

###### **Medidas de Gestión**

- ✓ Se mantiene tal como se explicó en el Informe Trimestral anterior.

##### **CANTERAS**

La empresa se mantiene sin explotar canteras de tosca, piedra, arena, etc adquiriendo los materiales necesarios a proveedores o permisarios locales. En caso que existan cambios al respecto se entregaran las autorizaciones correspondientes.

###### **Medidas de Gestión**

No corresponden

##### **MAQUINARIA EN GENERAL**

- ✓ Se mantiene tal como se presentó en el Plan de Gestión Ambiental.

##### **FAJA DE CARRETERA**

###### **Medidas de gestión**

- ✓ Se mantiene tal como se explicó en el Informe Trimestral anterior.

Todas estas tareas se coordinaran con la Dirección de la obra y con los asesores en la materia que de común acuerdo se estime conveniente consultar.

---

## **SALUD OCUPACIONAL**

### **Medidas de gestión**

- ✓ Se mantiene tal como se explicó en el Informe Trimestral anterior.

Asimismo, se ha instruido al personal jerárquico en la aplicación de la misma utilización de los elementos de los mismos.

## **CERTIFICACIÓN DEL RUBRO**

La certificación del rubro esta prorrateada en la cuota de mantenimiento.

## **II. Obras de Rehabilitación de Pavimentos**

### **OBRADORES**

#### **Obrador Principal**

El obrador principal esta ubicado en Ruta N° 11 progresiva 38K500 a (-). Es el que se describió en el punto I. Contrato de Mantenimiento.

#### **Obrador Trinidad**

Se encuentra sobre Ruta N°57 progresiva 57K000 a (-), próxima a la ciudad de Trinidad. En este predio se encuentra funcionando actualmente la planta asfáltica móvil.

### **Medidas de Gestión**

- ✓ Se mantiene tal como se explicó en el Informe Trimestral anterior.

Estas medidas se utilizan en todos los campamentos de la empresa.

### **Medidas de Restauración y abandono**

- ✓ No corresponden medidas en el obrador principal, este predio es el obrador permanente de la empresa.
- ✓ En el nuevo campamento está previsto el retiro de todo el material que se ha utilizado para realizar la caminería interna así como la descompactación del suelo y reposición de la cobertura vegetal que se ha retirado y depositado para ser reutilizada al momento del abandono del predio.

### **CANTERAS**

Este ítem se mantiene igual ya que no se explotan canteras de tosca, piedra, arena, etc., adquiriendo los materiales necesarios a proveedores o permisarios locales. En caso que existan cambios al respecto se entregaran las autorizaciones correspondientes.

### **Medidas de Gestión**

No corresponden

### **Medidas de Restauración y abandono**

No corresponden.

## **MAQUINARIA EN GENERAL**

- ✓ Se mantiene tal como se presentó en el Plan de Gestión Ambiental.

## **Camiones**

- ✓ Se mantiene tal como se presentó en el Plan de Gestión Ambiental.

## **Transporte de mezcla asfáltica**

- ✓ La misma se transporta en los camiones antes descritos incluidos en el listado de máquinas mencionado.

## **SALUD OCUPACIONAL**

### **Medidas de gestión**

- ✓ Se mantiene tal como se presentó en el Plan de Gestión Ambiental.

Asimismo, se ha instruido al personal jerárquico en la aplicación de la misma utilización de los elementos de los mismos.

## **CERTIFICACIÓN DEL RUBRO**

El rubro se certifica de acuerdo al PCP (50% durante el desarrollo de la obra y el 50% restante al momento de la recepción)

## **PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES**

### **Planta Asfáltica**

Se mantienen las dos plantas propiedad de la empresa, una ubicada en el obrador principal y la otra en el obrador Trinidad.

### **Medidas de gestión**

- ✓ Instrucción al personal sobre el uso de elementos de seguridad
- ✓ El equipo cuenta con un filtro de polvo.
- ✓ Las canchadas de mezcla asfálticas que no cumplan con las especificaciones será utilizadas para mejorar la caminería interna.

### **Medidas de restauración y abandono.**

- ✓ No corresponden en la planta fija declarada con anterioridad ya que esta en el campamento fijo de la empresa.
- ✓ Una vez culminada la obra la planta que es del tipo móvil y sus fundaciones serán retirada del predio y con respecto a este nos remitimos a lo antes mencionada sobre el abandono del mismo.

## **SALUD OCUPACIONAL**

### **Medidas de gestión**

- ✓ Se mantiene tal como se presentó en el Plan de Gestión Ambiental.

## RESPUESTA A OBSERVACIONES REALIZADAS

En respuesta a nota recibida por mail con fecha 12 de abril, referida al informe de auditoría ambiental del contrato M/37, se presentó con fecha 13 de abril la nota que se adjunta. Al respecto, cabe hacer los siguientes comentarios:

### **No conformidad N° 1:**

Se sigue a la espera de la autorización expresa ante el trámite iniciado el 14 de febrero en la Intendencia Departamental de Flores. Se adjunta Ficha del Documento.

### **No conformidad N° 2:**

Se construyó una contención aguas debajo de los tanques dentro de la línea de máxima pendiente desde éstos, que permita contener en primera instancia cualquier posible derrame, para luego proceder con maquinaria tal como se ha planteado en la nota referida.

A continuación se muestra la situación actual del área en cuestión:

**Foto 1:** Contención primaria para los tanques, construida aguas debajo de la ubicación de los mismos.



**Foto 2:** Vista lateral de la contención construida.



Se reparó la pared exterior del tanque de fueloil al que se hace mención en el referido Informe de Auditoría.

**Foto 3:** Reparación efectuada en el tanque de fueloil.



**No conformidad N° 3:**

Se mantiene lo expresado en la nota del 13 de abril.

***Ing. Mauricio Figares***

***Por Serviam SA***