

**Segundo Informe trimestral de avance del Plan de Gestión y
Recuperación Ambiental**





DESCRIPCIÓN GENERAL

En este período se han continuado realizando obras de mantenimiento en las obras de arte, bacheos en los pavimentos de mezclas asfálticas, bacheos en banquetas, sellado de fisuras en los pavimentos asfálticos y de hormigón, se ha realizado la obra denominada “Microaglomerado en frío en ruta N° 9” y se ha repuesto la señalización horizontal en la misma ruta.

A.- Obradores

No existieron cambios con respecto a lo mencionado en el primer informe trimestral.

B.- Canteras

B.1- Canteras de tosca

No existieron cambios con respecto a lo mencionado en el primer informe trimestral.

B.2- Canteras de arena

No existieron cambios con respecto a lo mencionado en el primer informe trimestral.

B.3- Canteras de piedra

Además de la cantera mencionada en el primer informe, se debió adquirir material triturado de la Cantera del “Cerro Pelado” ubicada en el departamento de Maldonado, propiedad de la empresa Tracovias SC.

Ubicación : Continuación Sarandí, Cerro Pelado- Maldonado
Tel : 02-9084489

C.- Plantas de producción de materiales

C.1- Planta asfáltica



Se ha elaborado mezcla asfáltica para la reparación de las calzadas y banquetas. Los materiales utilizados ya han sido descritos.

D.- Obras en Alcantarillas, en la faja de uso público y calzadas

Se ha realizado la obra inicial denominada “Microaglomerado en frío en Ruta N° 9”, para eso se han utilizado agregados minerales, emulsiones asfálticas modificadas, cemento Pórtland y agua. Los agregados minerales de trituración han sido suministrados por la empresa Tracoviax SC y provinieron de las canteras del “Cerro Pelado” ubicados en Maldonado. Las emulsiones asfálticas fueron importadas de la República Argentina. Durante la ejecución de la obra, se han realizado acopios de agregados triturados transitorios, que una vez realizados los trabajos fueron retirados del lugar. Al igual que en los meses anteriores se han seguido desarrollando las mismas tareas de mantenimiento mencionadas en el informe anterior. Se adjuntan fotos de la obra realizada y los lugares de acopio transitorio de materiales utilizados.

E.- Personal de obra

Cumpliendo con la normativa relativa a seguridad e higiene, se ha seguido suministrando al personal los dispositivos de seguridad necesarios según las tareas a desarrollar, antiparras, chalecos, zapatos, etc., además de extinguidores de fuego, alarmas de retroceso de máquinas, balizas, carteles, etc.

Todo el personal estará inscripto en el Banco de Previsión Social