

	<p>INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL ENERO 2013</p>	<p>Licitación C/45 Ruta 90 tramo Piedras Coloradas – empalme con Ruta 25.</p>
---	---	---

INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL PARA EL PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE 2012

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL TRIMESTRE

Se colocan las las capas CBR 80 entre progresivas 15K000 y 22K100.
Se ejecutaron los tratamientos bituminosos de imprimación y simple entre progresivas 19K500 y 22K100.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES.

Residuos domésticos.

En forma regular, dos o tres veces por semana son recolectados los residuos domésticos por un camión de la Junta Local de Piedras Coloradas. Se registra la operación de recolección.

Efluentes domésticos.

Los baños de obra cuentan con instalación sanitaria que vierte sus efluentes en un pozo impermeable. El mismo se limpia con el camión barométrica de la Intendencia Municipal de Paysandú..En el período no fue necesario realizar la limpieza del pozo negro.

Agua.

Para el consumo del personal se suministra agua comercial en botellas.

Residuos metálicos y cubiertas en desuso.

Se acopian en lugares separados y señalizados. Las cubiertas se envían al Taller Central de Colier en Montevideo. Se adjunta RG 4460-01.

Residuos del área del taller, baterías y lubricantes.

El aceite usado se vierte en tambores para su posterior envío al Taller Central en Montevideo. Lo mismo para filtros y baterías. Se adjunta RG 4460-01.

Mantenimiento y lavado de maquinaria.

Las acciones de mantenimiento de máquinas y vehículos quedan registrados en los partes. No se ha realizado lavado de la maquinaria.

	<p style="text-align: center;">INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL ENERO 2013</p>	<p>Licitación C/45 Ruta 90 tramo Piedras Coloradas – empalme con Ruta 25.</p>
---	---	---

Zona de manejo de lubricantes.

Se realiza sobre bandejas metálicas con contención lateral. No se han producido derrames en el trimestre.

Zona de surtidores de combustibles.

Se construyó el piso impermeable con contención lateral de hormigón. No se han producido derrames en el trimestre.

Zonas de manejo de diluido asfáltico MC1 y emulsión asfáltica.

El transporte de los productos asfálticos desde las plantas en Montevideo hasta el obrador, se realiza en camiones cisterna propios. Las cisternas se estacionan en el campamento de Pandule. Los regadores de asfalto, extraen el material bituminoso de las cisternas y lo transportan y riegan en la zona de la obra. Las pérdidas menores y usuales que ocurren durante el manipuleo de los productos bituminosos, se contienen con pequeñas cantidades de material granular que se utiliza para el tapado de pozos de en el tramo de pavimento bituminoso.

Suministro de agregados pétreos gruesos.

Los agregados para el tratamiento bituminoso "A" son suministrados por la empresa contratada para la ejecución de la Licitación C/54.

Cantera de material para base granular CBR 80.

La cantera cuenta con la aprobación correspondiente. Ya fueron entregadas las copias de las comunicaciones de la DINAMA. Fue incluida en el Inventario de Canteras de Obras Públicas según expediente 2011/10/003/0/2472 de fecha 21 de Diciembre de 2011.

Si bien la misma continua en explotación, se comenzaron con las tareas de recuperación previstas en los frentes que ya no se utilizan.

Se adjunta Registro de residuos descartados RG 4460-01 y Listado de chequeo RG 4310-02.

por COLIER S.A.
laborde
Ing. LUIS LABORDE