

## **INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL**

**Junio 2011 – Agosto 2011**

---

---

### **I. Mantenimiento de Ruta 3 entre progresivas 67K800 y 128K000**

### **II. Obras de Rehabilitación de Pavimentos en Ruta 3 entre progresivas 128K000 y 243K000**

---

#### **I. Contrato de Mantenimiento**

##### **OBRADORES**

###### **Obrador Principal**

Se mantiene el obrador principal ubicado en Ruta N° 11 progresiva 38K500 a (-). Este predio es el obrador permanente de la empresa.

###### **Medidas de Gestión**

- ✓ Se mantiene tal como se explicó en el Informe Trimestral anterior.

##### **CANTERAS**

La empresa se mantiene sin explotar canteras de tosca, piedra, arena, etc., adquiriendo los materiales necesarios a proveedores o permisarios locales. En caso que existan cambios al respecto se entregaran las autorizaciones correspondientes.

###### **Medidas de Gestión**

No corresponden

##### **MAQUINARIA EN GENERAL**

- ✓ Se mantiene tal como se presentó en el Plan de Gestión Ambiental.

##### **FAJA DE CARRETERA**

###### **Medidas de gestión**

- ✓ Se mantiene tal como se explicó en el Informe Trimestral anterior.

##### **SALUD OCUPACIONAL**

###### **Medidas de gestión**

- ✓ Se mantiene tal como se explicó en el Informe Trimestral anterior.
-

## **CERTIFICACIÓN DEL RUBRO**

La certificación del rubro esta prorrateada en la cuota de mantenimiento.

## **II. Obras de Rehabilitación de Pavimentos**

### **OBRADORES**

#### **Obrador Principal**

El obrador principal esta ubicado en Ruta N° 11 progresiva 38K500 a (-). Es el que se describió en el punto I. Contrato de Mantenimiento.

#### **Obrador Trinidad**

Se encuentra sobre Ruta N°57 progresiva 57K000 a (-), próxima a la ciudad de Trinidad. En este predio se encuentra funcionando actualmente la planta asfáltica móvil.

#### **Medidas de Gestión**

- ✓ Se mantiene tal como se explicó en el Informe Trimestral anterior.

Estas medidas se utilizan en todos los campamentos de la empresa.

#### **Medidas de Restauración y abandono**

- ✓ No corresponden medidas en el obrador principal, este predio es el obrador permanente de la empresa.
- ✓ En el nuevo campamento está previsto el retiro de todo el material que se ha utilizado para realizar la caminería interna así como la descompactación del suelo y reposición de la cobertura vegetal que se ha retirado y depositado para ser reutilizada al momento del abandono del predio.

### **CANTERAS**

Este ítem se mantiene igual ya que no se explotan canteras de tosca, piedra, arena, etc., adquiriendo los materiales necesarios a proveedores o permisarios locales. En caso que existan cambios al respecto se entregaran las autorizaciones correspondientes.

#### **Medidas de Gestión**

No corresponden

#### **Medidas de Restauración y abandono**

No corresponden.

### **MAQUINARIA EN GENERAL**

- ✓ Se mantiene tal como se presentó en el Plan de Gestión Ambiental.

#### **Camiones**

- ✓ Se mantiene tal como se presentó en el Plan de Gestión Ambiental.

### **Transporte de mezcla asfáltica**

- ✓ La misma se transporta en los camiones antes descritos incluidos en el listado de máquinas mencionado.

## **SALUD OCUPACIONAL**

### **Medidas de gestión**

- ✓ Se mantiene tal como se presentó en el Plan de Gestión Ambiental.

## **CERTIFICACIÓN DEL RUBRO**

El rubro se certifica de acuerdo al PCP (50% durante el desarrollo de la obra y el 50% restante al momento de la recepción)

## **PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES**

### **Planta Asfáltica**

Se mantienen las dos plantas propiedad de la empresa, una ubicada en el obrador principal y la otra en el obrador Trinidad.

### **Medidas de gestión**

- ✓ Instrucción al personal sobre el uso de elementos de seguridad
- ✓ El equipo cuenta con un filtro de polvo.
- ✓ Las canchadas de mezcla asfálticas que no cumplan con las especificaciones será utilizadas para mejorar la caminería interna.

### **Medidas de restauración y abandono.**

- ✓ No corresponden en la planta fija declarada con anterioridad ya que esta en el campamento fijo de la empresa.
- ✓ Una vez culminada la obra la planta que es del tipo móvil y sus fundaciones serán retiradas del predio y con respecto a este nos remitimos a lo antes mencionado sobre el abandono del mismo.

## **SALUD OCUPACIONAL**

### **Medidas de gestión**

- ✓ Se mantiene tal como se presentó en el Plan de Gestión Ambiental.

## **EVENTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS**

El día 19 de julio, UNIT otorgó a SERVIAM S.A. la certificación según la norma ISO14001.

***Ing. Mauricio Figares***

***Por Serviam SA***