MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS

MESA DE ENTRADA
30 AGO. 2019
NUMERO DE REFERENCIA
CND-CNV/GD/63/352/2019
FIRMA

Expediente N° **2019-10-3-0003046**

Tipo de Expediente: Varios

Tipo Titular: OFICINA
DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100

Oficina Origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403

Asunto: DIRECTOR DE OBRA - ING. JAVIER MONTANS RTE. INFORME DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL REF. OBRA "RUTA N° 25, TRAMOS: 24KM500 - 27KM600 - 34KM400 - 35KM100, BACHEOS EN TOUNG, RUTA N° 90, TRAMO: RUTA N° 25 - GUICHÓN", POR EMP. COLIER S.A. LICITACIÓN C/69.

Fecha Inicio:	**21/08/2019 09:42:25**	Fecha Valor:	**21/08/2019**
Prioridad:	**Normal**	Acceso restringido:	**No**
Elemento Físico:	**No**	Clasificación:	**Público**

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

Young, 19 de agosto de 2019

GERENCIA CONSTRUCCIONES
Jefe de Departamento Contratación de Obras Nacionales
Ing. Ernesto Carballo
Presente:

Ref. : Ampliación LIC. C/69 "Ruta N°25, Tramos: 24K500 – 27K600, 34K400 – 35K100, bacheos en Young, Ruta Nº90, Tramo: Ruta 25 - Guichón" "

Asunto: Informe de Restauración Ambiental

De mi mayor consideración:

Se eleva Informe de Restauración Ambiental de la obra de la referencia, de fecha 15 de agosto de 2019 de la empresa contratista COLIER SA, para lo cual esta Dirección de Obra no efectúa objeciones.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

Ing. Javier Montans
DIRECTOR DE OBRA
D.N.V. - M.T.O.P.

Dirección Nacional de Vialidad
Sección Ambiental
20 AGO 2019
RECIBIDO POR: .....

COLIER

Menafra, 16 de agosto de 2019

Ref: Contrato C/69 RUTA 25 tramos 24k500-27k600, 34k400-35k100, bacheos en Young, senda peatonal.

Sr. Director de Obras.
Ing. Javier Montans

Adjunto informe de Restauración Ambiental de la obra de la referencia.

Saluda atentamente,

Por COLIER S.A.
Ing. Fernando Zefferino

COLIER S.A. Avda. Italia 4231 Tel.: 2613 73 27 – 28 Fax.: 2613 73 29 E-Mail colier@colier.com.uy

COLIER	INFORME DE RECUPERACION AMBIENTAL	OBRA: C69 Ruta 25 DEPTO: Río Negro Pág. 1 de 1

A continuación, se presentan las principales medidas de recuperación que fueron realizadas según lo dispuesto en el PGA.

1. Recuperación de canteras y depósitos

Cantera de piedra – Padrón 8155, Ruta 4, km 389. Guichón, Paysandú.
Se realizó la recuperación ambiental de la cantera de piedra, según siguientes actividades:

- Limpieza general del predio, retirando todo material ajeno, y gestionándolo según el gestor correspondiente.
- Se incorpora a la cantera el material no triturado.
- Se elimina la pileta de decantación, reincorporando el material retirado.
- A solicitud del propietario, se tapa el desagüe de la cantera, dejando una aguada para los animales que cría el mismo. Se adjunta nota del propietario.
- Se suavizan las pendientes.
- Se realiza la cobertura de la cantera con el material vegetal retirado durante la apertura.
- En el predio de la cantera quedan acopios de materiales que se están utilizando para otras obras de la empresa

Cantera de limo – Padrón 1966, Ruta 25 Km 40.500, Río Negro.
Se comenzó a realizar la recuperación de la cantera de Limo, en la zona donde ya no se realizará extracción, según siguiente detalle:

- Se suavizan las pendientes.
- Se realiza la cobertura de la cantera con el material vegetal retirado durante la apertura.
- En el predio de la cantera quedan acopios de materiales que se están utilizando para la ampliación de la C59.
- A solicitud del propietario, se tapa el desagüe de la cantera, dejando una aguada para los animales que cría el mismo. Se adjunta nota del propietario.

Zona de depósitos de materiales.
De acuerdo al pliego de condiciones de la misma, deben ser retiradas por la Dirección Nacional de Vialidad, de acuerdo a la distancia entre los acopios y el campamento de vialidad.

2. Área de frentes de obra y obrador principal.

Los campamentos de frente de obra fueron restaurados, según siguiente detalle:

- Limpieza general, con retiro de residuos, los cuales fueron tramitados con los gestores correspondientes.

El obrador principal de la obra, ubicado en Menafra, se sigue utilizando para la ampliación de la C59, por lo que sigue activo.

- La planta de Trituración, instalaciones de bienestar, contenedor y bases de contenedores se trasladaron a otros campamentos de la empresa, para atender nuevas obras.

3. Recuperación de la faja

Finalizado el desarrollo de la obra, se realizaron las siguientes tareas:

- Limpieza de residuos de faja, tanto de residuos ajenos a la misma como los resultantes de las actividades de la obra.
- Limpieza de alcantarillas.

Menafra, 15 de agosto de 2019

Ing. Fernando Zefferino
COLIER SA

Guichón, 10 de Diciembre de 2018

REF.: Exp 2016/19141, rm 12692017, cantera extracción piedra padrón 8155 del Departamento de Paysandú

DINAMA

Como es de su conocimiento, desde noviembre de 2017 la empresa Colier SA está extrayendo piedra triturada del padrón de referencia.

Estando por finalizar la extracción, la empresa comenzaría la recuperación ambiental del predio, para lo cual dejará el canal de desagüe de la cantera abierta.

Como en el predio realizamos la explotación ganadera, solicitamos que dicho canal quede cerrado, de forma que quede una aguada en el mismo.

Saludan a usted atentamente

Graciela Lasa

CI 2 795 823-0

José P. Lasa

José Pedro Lasa

CI 2 852 577-1

Young, 15 de julio de 2019

REF.: Exp. 2017/10401, RM 1353/2017, cantera extracción limo padrón 1966 del Departamento de Río Negro

Sres. DINAMA

Como es de su conocimiento, desde setiembre de 2017 la empresa Colier SA está extrayendo limo del padrón de referencia.

Habiendo terminado la extracción, la empresa Colier realizó la recuperación del predio

Solicitamos que quede una aguada en el mismo.

Saluda a usted atentamente

Guillermo Carpinacci

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2019-10-3-0003046
Oficina Actuante:	DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403
Fecha:	21/08/2019 09:48:35
Tipo:	Agregar Documentación

Se adjunta informe del Ing. Javier Montans y de la empresa Colier S.A. escaneados (5 folios).

Siga el trámite como está dispuesto.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2019-10-3-0003046-INFORME DE RESTAURACION AMBIENTAL_0001.pdf	Sí

Firmante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2019-10-3-0003046
Oficina Actuante:	DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100
Fecha:	21/08/2019 12:46:16
Tipo:	Enviar

Pase a la Unidad Ambiental de la División Técnicas de Construcción a sus efectos.

Firmante:
CARBALLO BETANCURT, ERNESTO

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2019-10-3-0003046
Oficina Actuante:	DNV - TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 10/003/10011000
Fecha:	21/08/2019 13:30:32
Tipo:	Enviar

Se envia a sus efectos

Firmante:
ENRICH QUIÑONES, NAIR

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2019-10-3-0003046
Oficina Actuante:	DNV - TÉCNICA 10/003/10010000
Fecha:	26/08/2019 10:16:40
Tipo:	Enviar

Se ha recibido Informe de Recuperación Ambiental de las obra C/69, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
GOYENECHE, MARTIN

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2019-10-3-0003046
Oficina Actuante:	DNV - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000
Fecha:	28/08/2019 18:13:19
Tipo:	Enviar

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

Dirección Nacional de Vialidad

Se envía a Registración, para su posterior remisión a la Corporación Vial del Uruguay.

LEONARDO COLA SEVESO
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD
M.T.O.P.

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2019-10-3-0003046
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400
Fecha:	29/08/2019 15:12:07
Tipo:	Informar

Se adjunta informe del Director Nacional de Vialidad, Sr. Leonardo Cola, escaneado.

Siga trámite como está dispuesto.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2019-10-3-0003046-DOC290819-29082019151558.pdf	Sí

Firmante:
VAZQUEZ BRUZZONE, ELIZABETH OFELIA

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2019-10-3-0003046
Oficina Actuante:	DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403
Fecha:	30/08/2019 12:03:55
Tipo:	Enviar

Siga el trámite como está dispuesto en el folio n° 11.

Firmante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2019-10-3-0003046
Oficina Actuante:	DGS - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/001/10030200
Fecha:	30/08/2019 12:17:16
Tipo:	Enviar

SER REMITE A LA CVU.

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
MENONI, MALVINA