

INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL

Duplicación de la calzada de la Rambla Tomas Berreta entre las calles Avda. al Parque y Colombia

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL TRIMESTRE

En este primer trimestre se desarrollaron las tareas de movimiento de suelos de la nueva calzada (SUR) y la colocación de alcantarillas de caños bajo la misma como extensión de las existentes.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES.

Residuos domésticos.

Se mantienen los depósitos para residuos y en forma rutinaria se depositan en los contenedores dispuestos en la vía pública. Se llevan los registros correspondientes.

Efluentes domésticos.

Los baños de la DDO y de la Jefatura de Obra cuentan con instalación sanitaria que vierte sus efluentes en pozos impermeables. Los mismos se limpian periódicamente con el camión barométrica. Los registros son las facturas de los servicios ocurridos.

Los baños del personal son químicos dispuestos en el obrador. Estos baños reciben mantenimiento dos veces a la semana. Los registros son remitos de la empresa proveedora de los servicios.

Residuos metálicos, madera y cubiertas en desuso.

Estos residuos no se generan habitualmente en la obra.

Residuos del área del taller, baterías y lubricantes.

Estos residuos no se generan habitualmente.

Listado de chequeo RG 4310-03.