

Montevideo, 4 de noviembre de 2008

Informe Trimestral de Gestión Ambiental 3er Trimestre de 2008 (ITGA)

En el tercer trimestre del presente año se han realizado las siguientes tareas:

Se ejecutó la totalidad del movimiento de tierras en aquellos padrones libres de interferencias. En consecuencia se conformaron los taludes de acuerdo a las características geométricas establecidas en el proyecto.



Taludes recortados





Acondicionamiento de faja



Conformación de Cunetas y acondicionamiento de faja



Acondicionamiento de faja.



Acopio de suelo vegetal



Acondicionamiento de faja



Acondicionamiento de faja



Conformación de taludes.



Acondicionamiento de faja



Acopio de suelo vegetal



Relleno de terrenos expropiados por acuerdo con MTOP



Acondicionamiento de faja



Acondicionamiento de faja

Se ejecutaron las obras de canalización de la Cañada Dragón en Melilla



Entorno zona Cañada Dragón



Acondicionamiento faja



Alcantarilla y calzada Pasa Vacas en Cañada Dragón



Canalización de Cañada Dragón

Se realizaron desvíos alternativos en la zona de Camino de la Abeja, en Camino de la Renga, Camino Melilla, Camino Aymar y Aviadores Civiles para permitir la construccin de empalmes en hormign. Tales caminos fueron mantenidos por cuenta del Consorcio .



Camino prximo a obrador Colier SA.



Caminos alternativos (ver recipiente para residuos)

Se explotaron préstamos de tierra para ejecutar el movimiento de tierra. Tales préstamos han sido autorizados por el MVOTMA.



Préstamo Resolución MVOTMA Nº 6432008



Acondicionamiento de material de destape formando taludes para favorecer el empastado.



Conformación del piso en pendiente evitando la acumulación de agua y taludes suaves y revestidos

- Se ha construido el Puente sobre el Aº Miguelete y la infraestructura del Aº Mendoza



Nuevo Puente sobre el Aº Miguelete



Acondicionamiento de Cauce en Puente Miguelete

- Se han finalizado la totalidad de las alcantarillas y se han canalizado los cauces aguas arriba y abajo.



Acondicionamiento de cauces en alcantarillas

- Campamentos



Las superficies de los campamentos se riegan para evitar el polvo



Surtidor de combustibles con dispositivos de seguridad



Zona de acopio de residuos

- Se han construido empalmes



Empalme Cnel. Raíz habilitado en media calzada

- Se habilitó transitoriamente el cruce de la vía férrea en Camino Varsi.



Cruce transitorio de vía a Rivera en Camino Varsi con Banderillero

Se adjuntan registros:

- 1) Lista de equipo afectado en las obras.
- 2) Registro de vigencia de la documentación de los camiones afectados a la obra.
- 3) Autorización de la IMM para la disposición final de residuos sólidos.
- 4) Comprobante de la IMM de la disposición de 190 kg. de residuos derivados del petróleo.
- 5) Comprobante de entrega de baterías en desuso (Finning Uruguay SA).
- 6) Análisis de agua en arroyo Miguelete.

Por CMN

Ing. Julio Fernández
Ingeniero Residente