



17

Informe Trimestral de Gestión Ambiental N° 2

Meses: Setiembre – Octubre y Noviembre de 2011

Se entrega el segundo informe trimestral sobre el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental (PGA), presentado por la empresa de la obra C/48 desvío tránsito pesado de la ciudad de Dolores.

A continuación se hace un breve detalle de los principales elementos de acuerdo a la lista de chequeo:

Campamento

Baños - Manejo de los efluentes líquidos de los servicios higiénicos realizado por barométrica. A la fecha no se han realizado retiros. Se ha retirado el caño de alivio del pozo negro a la faja, punto observado en la auditoría ambiental efectuada el 18 de octubre.

Agua - El suministro de agua potable para las cuadrillas del campamento y en los diferentes frentes de trabajo, se dispuso mediante bidones y es de la red de OSE de Dolores.

El agua utilizada para los servicios sanitarios, (no para beber), es del Arroyo Magallanes y es tratada con hipoclorito de sodio. Se adjuntan los registros.

Residuos sólidos domésticos - Los residuos asimilables a domésticos se envían semanalmente al vertedero Municipal de Dolores. Hay autorización escrita de la Junta de Dolores para realizar la disposición de los mismos. Se adjuntan registros de los volúmenes transportados en el trimestre.

Residuos especiales - En cuanto a los residuos sólidos especiales generados se gestionan de acuerdo a los procedimientos correspondientes. Se adjuntan registros que indica los volúmenes y destinos de cada uno de los residuos generados: chatarra, neumáticos, baterías, derrames de asfalto, hidrocarburos y aceites, (no se produjeron derrames importantes), filtros de aceite, trapos, estopas, y latas de pintura.

Para aquellos que se disponen en el vertedero de Dolores se les realiza un acondicionamiento previo al vertido y se los coloca en bolsas de alto micronaje. Se lleva registro de los volúmenes transportados con la firma de recepción de los mismos por parte del encargado del vertedero.

Mantenimiento y lavado de la maquinaria

Las acciones de chequeo de preventivo o de rutina y mantenimiento periódico, (cambios de aceite y filtros) quedan asentados en los partes de cada máquina.

Lavado de la maquinaria - Se realiza en una explanada donde el efluente es captado por una trampa de grasas. Generalmente se realiza el lavado de la maquinaria cuando se le hace alguna reparación o tarea de mantenimiento. El registro del lavado de las maquinas queda en el parte diario de tareas de cada equipo. Dado el escaso

uso que se la ha dado aún no hay registros de análisis del vertido a campo de la trampa de grasas.

Abastecimiento de Combustible y Cambio de Aceites - Dicha actividad es realizada a pie de máquina. No se han registrado derrames importantes. El aceite recolectado de los cambios es entregado a una empresa, autorizada por la DINAMA, que realiza una adecuada gestión del mismo.

Los filtros de aceites se tratan como residuos especiales así como los residuos generados directamente por el manipuleo de aceite y lubricante, como ser trapos, estopa, etc.

Se adjuntan registros para el abastecimiento de combustibles, cambio de aceites y para la disposición final de los residuos generados.

Canteras

Limo y granza – El Proyecto fue clasificado dentro de la categoría "A" según la DINAMA. Tiene Resolución Ministerial N° 1240/2011, se adjunta copia de la misma.

Piedra - El Proyecto fue clasificado dentro de la categoría "A" según la DINAMA. Tiene Resolución Ministerial N° 1201/2011, se adjunta copia de la misma.

Arena - Se utilizará un proveedor comercial: Passarino SRL, (Río San Salvador).

Planta de trituración de áridos

Comenzó a triturar a en el mes de octubre. Se dispusieron las medidas de mitigación mencionadas en el PGA para las emisiones de material particulado: aspersores, ducto formado con tanques de 200 L en la descarga de la cinta transportadora del material más fino, y la cubierta con una lona en la zaranda de la trituradora terciaria.

Planta asfáltica

Comenzó a trabajar a fines de noviembre. No hay registros de vaciado de la pileta de decantación ni tampoco por derrames por las operaciones de descarga de cemento asfáltico.

Camiones y fleteros

Se verificó la vigencia de los certificados del SUCTA para todos los camiones de la empresa y de los fleteros. Se han entregado copia de los mismos.

Personal

El personal afectado para este trimestre en la obra es de alrededor de 66 personas e incluyen a encargados y el capataz. La cantidad de personal permanente, (personal con antigüedad en la empresa) son 32 personas, y 34 contratadas, (radicadas en el área de influencia de la obra).

