



Montevideo, 20 de febrero de 2014

NOTA ES/CBX N° 004

**INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL N°1
LICITACIÓN AB-20**

1. Objeto y Alcance

El presente informe tiene como objetivo comunicar el cumplimiento del plan de Gestión Ambiental presentado por las empresas Cablex y Electrosistemas – Consorcio de mantenimiento de iluminación vial para la obra original LP66, actualmente AB20 – Mantenimiento de obras de iluminación y destellantes en tramos de la red vial nacional. El período que abarca son los meses de octubre, noviembre y diciembre 2013.

Aplica a todos los trabajadores de las empresas que están involucrados directamente con tareas de esta obra.

2. Responsables

- Dirección
- Gerencia General
- Responsable del Sistema Integrado de Gestión
- Dirección de Obra

3. Descripción

A continuación se detallará el cumplimiento del plan de gestión ambiental para obras viales presentado para la licitación AB20 – Mantenimiento de obras de iluminación y destellantes en tramos de la red vial nacional durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2013, así como los aspectos ambientales afectados.

En este período se realizó el trabajo de puesta a punto de las instalaciones, esto implica mejoramiento de tableros, reposición de columnas chocadas, cambio de luminarias, colocación de vidrios rotos, cajas, termomagnéticas, etc. Estas tareas afectaron todas las obras involucradas en la licitación AB20.

Según plan de gestión ambiental presentado se detallan las medidas ambientales realizadas en este período:

- Todos los residuos generados se dispusieron según el instructivo IT AP 01 – Disposición de residuos y la Gestión General de Residuos presentados junto al plan de gestión ambiental de la obra.
- No se obtuvieron no conformidades respecto al lavado de maquinaria en cursos de agua.
- Las áreas afectadas se regeneraron naturalmente.
- Remoción de tierra, la tierra sobrante se dispersó en la obra en zonas que así lo requerían. En caso de existir excedentes, estos se depositaron en lugares destinados para tal fin, sin perjudicar a la flora local.
- No se eliminaron arboles ni arbustos en este período.
- No se registraron accidentes correspondientes a derrames.
- Los vehículos cuentan con materiales para contener y limpiar posibles derrames.
- Se cumple correctamente con el procedimiento de mantenimiento de maquinaria y vehículos. No se detectaron no conformidades respecto al mantenimiento de vehículos y maquinarias.

LP66: Mantenimiento de Obras de Iluminación y Destellantes en tramos de la Red Vial Nacional

(Reg. CBX 120)



Cuaró 3100 bis, Montevideo Uruguay
Teléfono 2203.0717 Fax 2577 0053
unionelectrica25@unionelectrica.com.uy

Cno. Edison 4648, Montevideo Uruguay
Teléfono 2358.0434 Fax 2357.0857
cablex@cablex.com.uy

- Al generarse residuos industriales, estos se depositaron en recipientes destinados para dicho fin en la planta física de Cablex y/o Unión Eléctrica.
- La empresa contratada para el traslado y disposición final de residuos sólidos industriales y escombros tiene la habilitación de la IMM vigente y cumple con todo lo requerido para dicha tarea.
- Lámparas quemadas: Se retiraron y se depositaron en la planta física de Cablex y/o Unión Eléctrica en recipientes aptos para tal fin.

4. Referencias

IT AP 01 – Disposición de residuos
PGA LP/66 – Plan de gestión ambiental LP/66
PR GO 08 – Plan de contingencias LP/66
Plan de Gestión de residuos

Edición	Fecha	Nicolás Rebosio	Virginia Cuevas
		Gerente General Cablex S.A.	Socio Director Electrosistemas
1	24/02/2014		