

**MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS**

MESA DE ENTRADA
27 JUL. 2018
NUMERO DE REFERENCIA
<i>END-CUO/65/63/369/2018</i>
FIRMA

Expediente N° **2018-10-3-0002244**

Tipo de Expediente: Varios

Tipo OFICINA
Titular: DNV - APOYO REGIONAL 3 10/003/10031Z3A

Oficina Origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - REGIONAL 3 10/003/10031Z03

Asunto: REGIONAL 3- ING. GUSTAVO TETTAMANTI, ELEVA INFORME TRIMESTRAL N° 1, OBRA LICITACION P/37 "RUTA 8 ENSANCHE Y REFUERZO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO OLIMAR" EJECUTADA POR LA EMPRESA CUJO S.A

Fecha Inicio: 28/06/2018 11:27:39 Fecha Valor: 28/06/2018

Prioridad: Normal Acceso restringido: No

Elemento Físico: No Clasificación: Público



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

Melo, 28 de junio de 2017.

Departamento Contratación de Obras Nacionales
Ing. Ernesto CARBALLO

Referencia:

Obra: Licitación P/37 "Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar"
ejecutada por la empresa CUJÓ S.A

Asunto: **Informe trimestral de Gestión Ambiental**

Se eleva para su tramitación Informe trimestral N°1, se aprueba el mismo por parte
de la DDO.

Sin otro particular, saluda atentamente,

M.T.O.P. - D.N.V.
ING. Gustavo TETTAMANTI
DIRECTOR DE OBRA

JOSE CUJO S.A.
OBRA N° 3961 – Licitación P/37 "Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar"
COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – REPORTE N° 1

Contratista: JOSE CUJO SA

Obra: Licitación P/37 "Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar"

Comitente: CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

1. TRABAJOS REALIZADOS

En el período de referencia, los trabajos realizados básicamente se pueden resumir en los siguientes grandes rubros:

- Implantación
- Construcción de Atagüa provisoria
- Demoliciones
- Ejecución de Losetas prefabricadas
- Ejecución de Vigas prefabricadas

2. OBRADORES


A continuación se adjunta un esquema básico de la distribución de zonas en la obra a la fecha.

Básicamente se dividen en 3:

- Sector de Obra del puente propiamente dicho
- Obrador:
 - Bancos de Carpintería y Herrería
 - Oficinas
 - Pañoles, comedor y vestuarios
 - Laboratorio de Suelos
 - Cancha de premoldeados
 - Baños Fijos y móviles (químicos)
 - Pileta para Sedimentación de Lavado de Mixers
 - Depósito productos químicos

Se adjunta esquema el siguiente esquema del obrador.

JOSE CUJO S.A.
OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”
COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



JOSE CUJO S.A.
OBRA N° 3961 – Licitación P/37 "Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar"
COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



El obrador cuenta con 2 baños fijos (uno con ducha), y contenedor con 3 duchas y 2 baños adicionales.

Se cuenta para el abastecimiento de agua potable con un servicio de OSE en el predio que abastece

Las aguas servidas se vuelcan a un pozo negro, cuyo registro de limpiezas se adjunta al final del presente reporte.

Para los frentes de obra en la zona del puente se cuenta con un baño químico cuyo registro de limpieza se adjunta al final del presente reporte.

El agua para consumo es comprada en bidones, cuyos dispensadores de agua fría y caliente se encuentran en el obrador en la zona de comedor. Para el consumo en el frente de obra del puente se abastece el personal en los llevan bidones hasta la zona de trabajo.

3. RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS

Los residuos sólidos domésticos se generan en el obrador y se recolectan en tres contenedores.

Una vez colmada la capacidad de los contenedores de residuos, éstos son recogidos por el servicio de recolección de residuos de la Intendencia Municipal.

Al final del informe se agrega un registro del transporte de residuos.

4. RESIDUOS ESPECIALES

Los residuos especiales se generan básicamente cuando se ejecuta mantenimiento de equipos o se desecha elementos contaminados con productos químicos.

Éstos se clasifican, se recolectan y se envían al depósito central de la empresa en la ciudad de Salto para su gestión.

Los aceites usados, filtros y envases correspondientes generados en el mantenimiento de equipos los cuales son realizados por una unidad de Taller Mecánico Móvil de la empresa, son transportados por dicho móvil de la empresa al depósito central en Salto.

5. MANTENIMIENTO Y LAVADO DE MAQUINARIA

Cada vez que se realiza el mantenimiento de los equipos, se los lava y acondiciona.

Al final del informe se agrega el registro de mantenimiento de equipos realizados en el período de referencia.

6. HORMIGONES

El hormigón utilizado para la construcción del Puente y elementos prefabricados in-situ y alcantarillas se comenzó comprando a la planta de hormigón de la empresa Cielo Azul, a partir del día 30 de mayo se comenzó a elaborar en la planta instalada en el obrador.

El transporte y volcado del hormigón (comprado y elaborado en sitio) se ha realizado en camiones mezcladores (mixer) de la empresa José Cujó SA.

El lavado del mencionado equipo de transporte se realizó en las piletas de lavado que se encuentra en el obrador.

Se ejecuta el lavado de cada camión inmediatamente luego de volcado el hormigón. El registro de cada camión que se elabora se adjunta al final del presente reporte.

JOSE CUJO S.A.
 OBRA N° 3961 – Licitación P/37 "Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar"
 COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



7. CANTERAS

Los materiales granulares utilizados han sido para la construcción de las ataguías.
 Al final del presente reporte se detalla el registro de los volúmenes de material recibido.

8. ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA

Previo al comienzo de los trabajos en el río principalmente de la construcción de ataguías y acceso con maquinarias para retiro de material proveniente de la demolición se realizó un estudio de calidad de agua. Dicho estudio que se adjunta a continuación es para tomar como base en posteriores controles durante el transcurso de la obra.



Calle San José 548 – Tel/Fax 2002 710 55
 laboratorio@cristarzerbi.com.uy

ANÁLISIS DE AGUA

Fecha de informe: 07 de marzo de 2018
 Solicitante: JOSE CUJO S.A.
 Recolección y entrega de muestra: por el interesado (Rodolfo Ferreira)
 Fecha de muestreo: 28/02/18 Fecha de ingreso al laboratorio: 02/03/18
 Fecha de análisis: 02/03/18

RESULTADOS DE ANALISIS

Muestra: Río Olimar Aguas Arriba (Puente Ruben Lena) Código de laboratorio: 109908

ANÁLISIS	RESULTADOS	UNIDADES	TECNICA
(*) pH	7,9	---	4500 H
turbiedad	6,5	NTU	2130 B
sólidos totales	220	mg/l	2540 C
(*) sólidos suspendidos totales	< 20	mg/l	2540 D

Muestra: Río Olimar Aguas Abajo (Puente Ruben Lena) Código de laboratorio: 109909

ANÁLISIS	RESULTADOS	UNIDADES	TECNICA
(*) pH	8,1	---	4500 H
turbiedad	8,5	NTU	2130 B
sólidos totales	210	mg/l	2540 C
(*) sólidos suspendidos totales	< 20	mg/l	2540 D

TIMBRE PROFESIONAL
 COLOCADO EN COPIA
 según requerimiento COPPU

MARCELA FOLLE
 Química Farmacéutica

Los resultados de este informe pertenecen únicamente a la muestra recibida.
 Les résultats sont réservés en ce qui concerne l'analyse de l'échantillon de l'échantillon. Les résultats ne sont pas garantis en ce qui concerne l'analyse de l'échantillon de l'échantillon.
 The results are only valid for the sample received and are not guaranteed for the analysis of the sample.

JOSE CUJO S.A.
OBRA N° 3961 - Licitación P/37 "Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar"
COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.




9. PERSONAL


Al final del período de referencia, el personal asignado directamente a la obra asciende a 28 personas aproximadamente.

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Prefabricados





Obrador



JOSE CUJO S.A.
OBRA N° 3961 - Licitación P/37 "Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar"
COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.




Elaboración Hormigón



Demolición

JOSE CUJO S.A.
OBRA N° 3961 – Licitación P/37 "Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar"
COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



JOSE CUJO S.A.
 OBRA N° 3961 – Licitación P/37 "Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar"
 COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



11. ANEXOS - REGISTROS

12.

FECHA	Identificación (Pozo Negro/Baño Químico)	Desagote	Limpieza	Proveedor	Remito /Factura	Cantidad Retirada	Responsable
02-feb	Pozo Negro	Si		Barométrica Peñarol		2000	Pablo Martinez
08-mar	Pozo Negro	Si		Barométrica Peñarol		2000	Pablo Martinez
14-mar	Pozo Negro	Si		Barométrica Peñarol		5000	Pablo Martinez

AGUA PARA CONSUMO

FECHA	Material	Proveedor	Destino	Factura	N° Orden	Cantidad
01/02/2018	hod 20 lts	salus	comedor obrador	1704	25663	5
12/02/2018	hod 20 lts	salus	comedor obrador	1673	25663	5
16/02/2018	hod 20 lts	salus	comedor obrador	1676	25669	15
01/03/2018	hod 20 lts	salus	comedor obrador	1811	25694	10
13/03/2018	hod 20 lts	salus	comedor obrador	1739	25694	10
03/04/2018	hod 20 lts	salus	comedor obrador	1982	25716	12
11/04/2018	hod 20 lts	salus	comedor obrador	1922	25733	12
02/04/2018	hod 20 lts	salus	comedor obrador	2013	25746	15
10/05/2018	hod 20 lts	salus	comedor obrador	2116	26824	12
24/05/2018	hod 20 lts	salus	comedor obrador	2075	26850	12
01/06/2018	hod 20 lts	salus	comedor obrador	2092	26767	12

CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Obra N° 3961

Fecha	Tipo de residuo				Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Destino final	Responsable	Observaciones
	Dom.	ROC	Pelig.	Otros						
02/03/2018	x				residuos generados en obrador	0,5	m3	vertedero municipal	Miguel Martinez	volqueta mpal.
21/03/2018	x				residuos generados en obrador	0,5	m3	vertedero municipal	Miguel Martinez	volqueta mpal.
15/04/2018	x				residuos generados en obrador	0,5	m3	vertedero municipal	Miguel Martinez	volqueta mpal.
05/05/2018	x				residuos generados en obrador	0,5	m3	vertedero municipal	Miguel Martinez	volqueta mpal.

JOSE CUIJO S.A.

OBRA N° 3961 – Licitación P/37 "Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar"
COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

REGISTRO DE SALIDA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL DEPÓSITO	Obra N°: 3169
---	---------------

Fecha	Tipo			Sitio de entrega			Volumen entregado	Responsable	Observaciones
	Gas oil	Nafta	Lubr.	Vehículo (matrícula)	N° Máquina / Equipo	Tanque surtidor			
12/02/2018	x				excavadora jcb contratada		243	Pablo Martinez	
12/02/2018	x				MC 005	camion estacion	37	Pablo Martinez	
13/02/2018	x				MC 005	camion estacion	32	Pablo Martinez	
13/02/2018	x				pala contratada	camion estacion	40	Pablo Martinez	
13/02/2018	x				excavadora jcb contratada	camion estacion	215	Pablo Martinez	
14/02/2018	x				pala contratada	camion estacion	30	Pablo Martinez	
14/02/2018	x				MC 005	camion estacion	55	Pablo Martinez	
14/02/2018	x				excavadora jcb contratada	camion estacion	202	Pablo Martinez	
15/02/2018	x				RE 022	camion estacion	75	Pablo Martinez	
15/02/2018	x				MC 005	camion estacion	19	Pablo Martinez	
15/02/2018	x				excavadora jcb contratada	camion estacion	210	Pablo Martinez	
16/02/2018	x				MC 005	camion estacion	12	Pablo Martinez	
16/02/2018	x				RE 022	camion estacion	53	Pablo Martinez	
16/02/2018	x				MI 02	camion estacion	220	Pablo Martinez	
16/02/2018	x				para limpieza	camion estacion	10	Pablo Martinez	
19/02/2018	x				RE 022	camion estacion	45	Pablo Martinez	
20/02/2018	x				MC 005	camion estacion	22	Pablo Martinez	
20/02/2018	x				RE 022	camion estacion	22	Pablo Martinez	
21/02/2018	x				RE 022	camion estacion	50	Pablo Martinez	
21/02/2018	x				MC 005	camion estacion	18	Pablo Martinez	
22/02/2018	x				MC 005	camion estacion	20	Pablo Martinez	
22/02/2018	x				RE 022	camion estacion	44	Pablo Martinez	
23/02/2018	x				MC 005	camion estacion	40	Pablo Martinez	
23/02/2018	x				RE 022	camion estacion	60	Pablo Martinez	
26/02/2018	x				RE 022	camion estacion	44	Pablo Martinez	
26/02/2018	x				MC 005	camion estacion	44	Pablo Martinez	
27/08/2018	x				RE 022	camion estacion	36	Pablo Martinez	
27/08/2018	x				MC 005	camion estacion	22	Pablo Martinez	
28/02/2018	x				RE 022	camion estacion	30	Pablo Martinez	
28/02/2018	x				MC 005	camion estacion	11	Pablo Martinez	
01/03/2018	x				RE 022	camion estacion	18	Pablo Martinez	
01/03/2018	x				MC 005	camion estacion	10	Pablo Martinez	
02/03/2018	x				RE 022	camion estacion	35	Pablo Martinez	
02/03/2018	x				C3 002	camion estacion	167,32	Pablo Martinez	
05/03/2018	x				RE 022	camion estacion	28	Pablo Martinez	
05/03/2018	x				MC 005	camion estacion	10	Pablo Martinez	
07/03/2018	x				RE 022	camion estacion	50	Pablo Martinez	
07/03/2018	x				MC 005	camion estacion	21	Pablo Martinez	
08/03/2018	x				RE 022	camion estacion	28	Pablo Martinez	
08/03/2018	x				MC 005	camion estacion	7	Pablo Martinez	
12/03/2018	x				RE 022	camion estacion	72	Pablo Martinez	
12/03/2018	x				MC 005	camion estacion	17	Pablo Martinez	
13/03/2018	x				MC 005	camion estacion	11	Pablo Martinez	
13/03/2018	x				RE 022	camion estacion	23	Pablo Martinez	
14/03/2018	x				GE 137	camion estacion	10	Pablo Martinez	
20/03/2018	x				RE 022	camion estacion	123,5	Pablo Martinez	
20/03/2018	x				C2 013	camion estacion	112,34	Pablo Martinez	
20/03/2018	x				C2 024	camion estacion	177,47	Pablo Martinez	
20/03/2018	x				MC 005	camion estacion	45,38	Pablo Martinez	
22/03/2018	x				RE 022	camion estacion	79,66	Pablo Martinez	
22/03/2018	x				C2 013	camion estacion	161,71	Pablo Martinez	
02/04/2018	x				RE 022	camion estacion	53	Pablo Martinez	
02/04/2018	x				C2 024	camion estacion	160	Pablo Martinez	
02/04/2018	x				GE 137	camion estacion	19	Pablo Martinez	
02/04/2018	x				MC 005	camion estacion	33	Pablo Martinez	
02/04/2018	x				CO 013	camion estacion	31	Pablo Martinez	
02/04/2018	x				MI 02	camion estacion	107	Pablo Martinez	
03/04/2018	x				RE 022	camion estacion	40	Pablo Martinez	
04/04/2018	x				RE 022	camion estacion	44	Pablo Martinez	
04/04/2018	x				MC 005	camion estacion	12	Pablo Martinez	
04/04/2018	x				C2 013	camion estacion	150	Pablo Martinez	
04/04/2018	x				GE 137	camion estacion	15	Pablo Martinez	
04/04/2018	x				MT 005	camion estacion	20	Pablo Martinez	
05/04/2018	x				RE 022	camion estacion	47	Pablo Martinez	

JOSE CUJO S.A.
 OBRA N° 3961 – Licitación P/37 "Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Ollmar"
 COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



05/04/2018	x			C2 024	camion estacion	175	Pablo Martinez
05/04/2018	x			GE 137	camion estacion	10	Pablo Martinez
06/04/2018	x			RE 022	camion estacion	43	Pablo Martinez
06/04/2018	x			MC 005	camion estacion	17	Pablo Martinez
06/04/2018	x			MT 005	camion estacion	32	Pablo Martinez
09/04/2018	x			RE 022	camion estacion	41	Pablo Martinez
09/04/2018	x			C2 013	camion estacion	191	Pablo Martinez
09/04/2018	x			CO 013	camion estacion	44	Pablo Martinez
09/04/2018	x			C2 024	camion estacion	135	Pablo Martinez
10/04/2018	x			RE 022	camion estacion	47	Pablo Martinez
10/04/2018	x			MC 005	camion estacion	45	Pablo Martinez
10/04/2018	x			CO 013	camion estacion	27	Pablo Martinez
11/04/2018	x			C2 013	camion estacion	112	Pablo Martinez
11/04/2018	x			GE 137	camion estacion	16	Pablo Martinez
11/04/2018	x			RE 022	camion estacion	47	Pablo Martinez
11/04/2018	x			MC 005	camion estacion	37	Pablo Martinez
11/04/2018	x			CO 013	camion estacion	30	Pablo Martinez
11/04/2018	x			C2 024	camion estacion	100	Pablo Martinez
12/04/2018	x			MI 02	camion estacion	139	Pablo Martinez
12/04/2018	x			GE 137	camion estacion	13	Pablo Martinez
13/04/2018	x			CO 002	camion estacion	33	Pablo Martinez
13/04/2018	x			MT 005	camion estacion	72	Pablo Martinez
16/04/2018	x			RE 022	camion estacion	57	Pablo Martinez
16/04/2018	x			GE 137	camion estacion	17	Pablo Martinez
17/04/2018	x			MC 005	camion estacion	16	Pablo Martinez
17/04/2018	x			GE 137	camion estacion	11	Pablo Martinez
17/04/2018	x			CO 013	camion estacion	38	Pablo Martinez
18/04/2018	x			GE 137	camion estacion	15	Pablo Martinez
19/04/2018	x			GE 137	camion estacion	11	Pablo Martinez
19/04/2018	x			CO 002	camion estacion	30	Pablo Martinez
19/04/2018	x			desmoldante	camion estacion	10	Pablo Martinez
20/04/2018	x			CO 002	camion estacion	27	Pablo Martinez
20/04/2018	x			RE 022	camion estacion	37	Pablo Martinez
20/04/2018	x			MT 005	camion estacion	87	Pablo Martinez
20/04/2018	x			GE 137	camion estacion	11	Pablo Martinez
24/04/2018	x			RE 022	camion estacion	45	Pablo Martinez
24/04/2018	x			GE 137	camion estacion	23	Pablo Martinez
24/04/2018	x			CO 013	camion estacion	48	Pablo Martinez
24/04/2018	x			MI 002	camion estacion	106	Pablo Martinez
24/04/2018	x			MC 005	camion estacion	11	Pablo Martinez
25/04/2018	x			GE 137	camion estacion	15	Pablo Martinez
25/04/2018	x			CO 013	camion estacion	29	Pablo Martinez
26/04/2018	x			GE 137	camion estacion	12	Pablo Martinez
26/04/2018	x			desmoldante	camion estacion	12	Pablo Martinez
26/04/2018	x			MC 005	camion estacion	20	Pablo Martinez
27/04/2018	x			MC 005	camion estacion	47	Pablo Martinez
27/04/2018	x			MT 005	camion estacion	90	Pablo Martinez
27/04/2018	x			CO 013	camion estacion	49	Pablo Martinez
27/04/2018	x			RE 022	camion estacion	40	Pablo Martinez
27/04/2018	x			GE 137	camion estacion	11	Pablo Martinez
27/04/2018	x			MC 005	camion estacion	39	Pablo Martinez
02/05/2018	x			GE 137	camion estacion	9	Pablo Martinez
03/05/2018	x			CO 013	camion estacion	20	Pablo Martinez
03/05/2018	x			GE 137	camion estacion	20	Pablo Martinez
03/05/2018	x			RE 022	camion estacion	100	Pablo Martinez
04/05/2018	x			GE 137	camion estacion	3	Pablo Martinez
04/05/2018	x			MC 005	camion estacion	46	Pablo Martinez
04/05/2018	x			CO 002	camion estacion	64	Pablo Martinez
04/05/2018	x			MT 005	camion estacion	55	Pablo Martinez
04/05/2018	x			CO 013	camion estacion	44	Pablo Martinez
04/05/2018	x			MI 002	camion estacion	90	Pablo Martinez

JOSE CUJO S.A.
 OBRA N° 3961 – Licitación P/37 "Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar"
 COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



Suministro Hormigón

FECHA	HORMIGON	ORIGEN	DESTINO	REMITO	CANTIDAD	UNIDAD	CAMION	OBS.
31/01/2018	C15	Cielo Azul	o3961	49185	8	m3	ATM 5870	
08/02/2018	C15	Cielo Azul	o3961	49188	5	m3	ATM 5870	
12/02/2018	C15	Cielo Azul	o3961	49197	7	m3	ATM 5870	
13/02/2018	C15	Cielo Azul	o3961	49196	7	m3	ATM 5870	35ltsagua/3lt aditivo
22/02/2018	C15	Cielo Azul	o3961	49292	4	m3	ATM 5873	
28/02/2018	C15	Cielo Azul	o3961	49371	3	m3	MI 002	
15/03/2018	C30	Cielo Azul	o3961	49435	3	m3	MI 002	
22/03/2018	C30	Cielo Azul	o3961	49455	3,5	m3	MI 002	
23/03/2018	C30	Cielo Azul	o3961	49462	3	m3	MI 002	
04/04/2018	C30	Cielo Azul	o3961	49489		m3	MI 002	
05/04/2018	C30	Cielo Azul	o3961	49490	3	m3	MI 002	
11/04/2018	C30	Cielo Azul	o3961	49519	5	m3	MI 002	
13/04/2018	C30	Cielo Azul	o3961	49533	5,5	m3	MI 002	
16/04/2018	C30	Cielo Azul	o3961	49539	3,5	m3	MI 002	
18/04/2018	C30	Cielo Azul	o3961	49554	5,5	m3	MI 002	
21/04/2018	C30	Cielo Azul	o3961	49562	4,5	m3	MI 002	
24/04/2018	C30	Cielo Azul	o3961	49566	2	m3	MI 002	
25/04/2018	C30	Cielo Azul	o3961	49569	3,5	m3	MI 002	
26/04/2018	C30	Cielo Azul	o3961	49572	4	m3	MI 002	
27/04/2018	C30	Cielo Azul	o3961	49578	4	m3	MI 002	

JOSE CUJO S.A.
OBRA N° 3961 – Licitación P/37 "Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar"
COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0002244
Oficina Actuante:	DNI - REGIONAL 3 10/003/10031Z03	
Fecha:	28/06/2018 13:13:33	
Tipo:	Agregar Documentación	

Escaneados, elevación e informe (12 fs.)

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2018-10-3-0002244-ElevRegional.pdf	Sí
2	2018-10-3-0002244-Informe1.pdf	Sí
3	2018-10-3-0002244-Informe1Reverso.pdf	Sí
4	2018-10-3-0002244-Informe2.pdf	Sí
5	2018-10-3-0002244-Informe2Reverso.pdf	Sí
6	2018-10-3-0002244-Informe3.pdf	Sí
7	2018-10-3-0002244-Informe3Reverso.pdf	Sí
8	2018-10-3-0002244-Informe4.pdf	Sí
9	2018-10-3-0002244-Informe4Reverso.pdf	Sí
10	2018-10-3-0002244-Informe5.pdf	Sí
11	2018-10-3-0002244-Informe5Reverso.pdf	Sí
12	2018-10-3-0002244-Informe6.pdf	Sí
13	2018-10-3-0002244-Informe6Reverso.pdf	Sí

Firmante:
ROMERO NEVES, MARIBEL

MTOP		EXPEDIENTE N°	
		2018-10-3-0002244	
Oficina Actuante:	DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES	10/003/10023100	
Fecha:	03/07/2018 14:37:47		
Tipo:	Enviar		

Pase a Ing. Ernesto Carballo.

Firmante:	
GALLO, YOHANNA	

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0002244
Oficina Actuante:	DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100	
Fecha:	23/07/2018 12:48:17	
Tipo:	Enviar	

Tomado conocimiento siga a la Unidad Ambiental- Ing. Ricardo Bértola a sus efectos.

Firmante:
CARBALLO BETANCURT, ERNESTO

MTOP	EXPEDIENTE N° 2018-10-3-0002244
Oficina Actuante:	DNV - INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 10/003/10011021
Fecha:	25/07/2018 13:11:08
Tipo:	Enviar

Se ha recibido Informe Trimestral de Gestión Ambiental de la obra P/37, del que se toma conocimiento y habiendo sido agregado a la carpeta de la obra se remite a los efectos de su envío a la UCAT con destino a la CVU

Firmante: BERTOLA GIGLIO, RICARDO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0002244
Oficina Actuante:	DNI - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	25/07/2018 16:56:31	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

