

**MINISTERIO  
DE TRANSPORTE  
Y OBRAS PÚBLICAS**

MESA DE ENTRADA				
20 NOV. 2018				
NUMERO DE REFERENCIA				
CND - CW / 60 / 63 / 575 / 2018				
FIRMA				

Expediente N° **2018-10-3-0003338**

Tipo de Expediente: Varios

Tipo OFICINA  
Titular: DNV - REGIONAL 3 10/003/10031Z03

Oficina Origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - REGIONAL 3 10/003/10031Z03

Asunto: REGIONAL 3- DIRECTOR DE OBRA ING. GUSTAVO TETTAMANTI ELEVA INFORME TRIMESTRAL N° 2 DE LA OBRA P/37 "RUTA 8 ENSANCHE Y REFUERZO DEL PUENTE SOBRE RÍO OLIMAR" EJECUTADA POR LA EMPRESA CUJO S.A

Fecha Inicio: 13/09/2018 16:46:53

Fecha Valor: 13/09/2018

Prioridad: Normal

Acceso restringido: No

Elemento Físico: No

Clasificación: Público



DIRECCIÓN  
NACIONAL DE  
VIALIDAD

Melo, 13 de setiembre de 2018.

Departamento Contratación de Obras Nacionales  
Ing. Ernesto CARBALLO


**Referencia:**

Obra: Licitación P/37 "Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar"  
ejecutada por la empresa CUJÓ S.A

**Asunto: Informe trimestral de Gestión Ambiental**

Se eleva para su tramitación Informe trimestral N°2, se aprueba el mismo por parte  
de la DDO.

Sin otro particular, saluda atentamente,



M.T.O.P. - D.N.V.

ING. Gustavo TETTAMANTI  
DIRECTOR DE OBRA

JOSE CUJO S.A.  
OBRA N° 3961 – Licitación P/37 "Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar"  
COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



## INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – REPORTE N° 2

Contratista: JOSE CUJO SA

Obra: Licitación P/37 "Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar"

Comitente: CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

### 1. TRABAJOS REALIZADOS

En el período de referencia, los trabajos realizados básicamente se pueden resumir en los siguientes grandes rubros:

- Implantación (adecuación de espacios, ya instalados)
- Construcción de Atagüa provisoria
- Demoliciones
- Ejecución de Losetas prefabricadas
- Ejecución de Vigas prefabricadas
- Ejecución de Vigas en sitio
- Colocación de vaina y desviadores para vainas de cables de pretensado
- 

### 2. OBRADORES

Con respecto a la información entregada en informe anterior se realizaron los siguientes cambios en la distribución del obrador, atendiendo a las necesidades de espacio impuestas por el avance de la obra. Con esto también se atendieron mejoras propuestas a los servicios de bienestar del personal.

Las modificaciones realizadas fueron principalmente las siguientes:

- Ampliación de zona de acopio de prefabricados
- Acondicionamiento de zona de acopio de estructuras metálicas y tubos PEAD para vainas
- Eliminación de depósito de químicos de zona interna del galpón
- Cerramiento con madera de zona de comedor

Se adjunta esquema del obrador actualizado.





JOSE CUJO S.A.  
 OBRA N° 3961 - Licitación P/37 "Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar"  
 COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



El obrador cuenta con 2 baños fijos (uno con ducha), y contenedor con 3 duchas y 2 baños adicionales.  
 Se cuenta para el abastecimiento de agua potable con un servicio de OSE en el predio que abastece  
 Las aguas servidas se vuelcan a un pozo negro, cuyo registro de limpiezas se adjunta al final del presente reporte.  
 Para los frentes de obra en la zona del puente se cuenta con baño químico cuyo registro de limpieza se adjunta al final del presente reporte.  
 El agua para consumo es comprada en bidones, cuyos dispensadores de agua fría y caliente se encuentran en el obrador en la zona de comedor. Para el consumo en el frente de obra del puente se abastece el personal en los llevan bidones hasta la zona de trabajo.

**3. RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS**

Los residuos sólidos domésticos se generan en el obrador y se recolectan en tres contenedores.  
 Una vez colmada la capacidad de los contenedores de residuos, éstos son recogidos por el servicio de recolección de residuos de la Intendencia Municipal.  
 Al final del informe se agrega un registro del transporte de residuos.


**4. RESIDUOS ESPECIALES**

Los residuos especiales se generan básicamente cuando se ejecuta mantenimiento de equipos o se desecha elementos contaminados con productos químicos.

Éstos se clasifican, se recolectan y se envían al depósito central de la empresa en la ciudad de Salto para su gestión.

Los aceites usados, filtros y envases correspondientes generados en el mantenimiento de equipos los cuales son realizados por una unidad de Taller Mecánico Móvil de la empresa, son transportados por dicho móvil de la empresa al depósito central en Salto.

Se adjuntan remitos de entrega a depósito central de la empresa con material contaminado y baterías usadas.



construcciones  
 electrificación rural  
 lavado de asfalto  
 movimiento de suelos  
 carpintería  
 obras hidráulicas

Rivera 1278 - SALTO  
 Tels. 473 34 348 - 473 34 381 - Fax 473 28 678

**MUOVIMIENTO ENTRE OBRAS**  
 N° 23487

Día	Mes	Año
24	1	10

Obra Origen: 0.3961 PUNTE OLIMAR

Obra Destino: PUNTE OLIMAR

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION
	1	BODIA SUCIO CONTAMINADO 25/5/18
	1	BODIA SUCIO CONTAMINADO 09/14/18
	1	BODIA SUCIO CONTAMINADO 14-09-18
	2	TUBOS OXIGENO 700516 - 700564
60127	1	BATERIA ELECTRA
60129	1	BATERIA COX
	3	BIDON VARIO 2017
	3	BIDON VARIO 10 H.
	1	EXTINTOR 12kg (RCA)

Camión N° 2005 Recibi Conforme

Aclaración firma: T. RODRIGUEZ

Inta. CENTRAL Coop. FUT 16 010515 0010 - 2281 - 2230\* al 25.000 - 092017.

JOSE CUJO S.A.  
OBRA N° 3961 – Licitación P/37 "Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar"  
COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



#### **5. RESIDUOS PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN**

El material procedente de la demolición del puente se acopia provisoriamente en el lugar de la demolición para luego ser trasladado a su destino definitivo.

El material que cae del puente hacia zonas inundables se acopia diariamente para ser retirado y el que sale del repicado superficial del puente se retira cuando hay un volumen suficiente para destinar maquinaria de carga y traslado.

#### **6. MANTENIMIENTO Y LAVADO DE MAQUINARIA**

Cada vez que se realiza el mantenimiento de los equipos, se los lava y acondiciona.

Al final del informe se agrega el registro de mantenimiento de equipos realizados en el período de referencia.

#### **7. HORMIGONES**

El hormigón utilizado para la construcción del Puente y elementos prefabricados se elabora en la planta instalada en el obrador.

El transporte y volcado del hormigón (comprado y elaborado en sitio) se ha realizado en camiones mezcladores (mixer) de la empresa José Cujó SA.

El lavado del mencionado equipo de transporte se realizó en las piletas de lavado que se encuentra en el obrador.

#### **8. CANTERAS**

Los materiales granulares utilizados han sido para la construcción de las ataguías.

Al final del presente reporte se detalla el registro de los volúmenes de material recibido.

#### **9. PERSONAL**


Al final del período de referencia, el personal asignado directamente a la obra asciende a 40 personas aproximadamente.

JOSE CUJO S.A.  
OBRA N° 3961 – Licitación P/37 "Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar"  
COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.





## 10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

### Prefabricados



### Vigas en sitio







JOSE CUJO S.A.  
OBRA N° 3961 – Licitación P/37 "Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar"  
COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



**Refuerzo cortante y tendido de vainas de pretensado**






JOSE CUJO S.A.  
OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”  
COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.





**Obrador**




JOSE CUJO S.A.  
OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”  
COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



**Demolición**



**Acopio de material procedente de la demolición**





JOSE CUJO S.A.  
OBRA N° 3961 – Licitación P/37 "Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar"  
COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



## 11. ANEXOS - REGISTROS

Fecha	Identificación (Baño químico / Pozo)	Desagote	Limpieza	Proveedor del servicio	remito	Cantidad retirada	Responsable
09/05/2018	pozo	x		Barometrica Peñarol	348	3000	Larrosa Sebastian
26/06/2018	pozo	x		Intendencia Treinta y Tres	55813	3000	dpto higiene
05/07/2018	pozo	x		Intendencia Treinta y Tres	55840	3000	dpto higiene

## AGUA PARA CONSUMO

FECHA	Material	Proveedor	Destino	Factura	N° Orden	Cantidad
10/05/2018	hod 20 lts	salus	comedor obrador	2116	26824	12
24/05/2018	hod 20 lts	salus	comedor obrador	2075	26850	12
01/06/2018	hod 20 lts	salus	comedor obrador	2092	26767	12
21/06/2018	hod 20 lts	salus	comedor obrador	2154	26676	10
10/07/2018	hod 20 lts	salus	comedor obrador	2167	8062	12
27/07/2018	hod 20 lts	salus	comedor obrador	2180	8087	10

CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS	Obra N° 3961.
-----------------------------	---------------

Fecha	Tipo de residuo				Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Destino final	Responsable	Observaciones
	Dom.	ROC	Pelig.	Otros						
05/05/2018	x				residuos generados en obrador	0,5	m3	vertedero municipal	Miguel Martínez	volqueta mpa.
30/05/2018	x				residuos generados en obrador	0,5	m3	vertedero municipal	Miguel Martínez	volqueta mpa.
13/06/2018	x				residuos generados en obrador	0,5	m3	vertedero municipal	Pablo Martínez	volqueta mpa.
20/06/2018	x				residuos generados en obrador	0,2	m3	vertedero municipal	Pablo Martínez	volqueta mpa.
02/07/2018	x				residuos generados en obrador	0,5	m2	vertedero municipal	Pablo Martínez	volqueta mpa.
23/07/2018	x				residuos generados en obrador	0,5	m2	vertedero municipal	Pablo Martínez	volqueta mpa.
24/07/2018			x		suelo contaminado	0,25	m2	deposito central	Pablo Martínez	Camion C3005
24/07/2018			x		baterías en desuso	2	uni.	deposito central	Pablo Martínez	Camion C3005

Mantenimiento preventivo de la maquinaria	Obra: o 3961
---	--------------

Fecha	Equipo	Lugar	Responsable	Observaciones
15/05/2018	MI 002	obrador	R.Borrea	filtros, aceite motor 11270 hs
15/05/2018	MT 005	obrador	R.Borrea	filtros, aceite motor 17118 hs
15/05/2018	CO 002	obrador	R.Borrea	filtros, aceite motor 3725 hs
15/05/2018	CO 013	obrador	R.Borrea	filtros, aceite motor 1188 hs
15/05/2018	GE 137	obrador	R.Borrea	revisión
12/06/2018	MC 005	obrador	R.borrea	filtros, aceite motor 6993 hs
12/06/2018	CO 103	obrador	R.borrea	filtros, aceite motor 1198 hs
05/07/2018	RE 029	obrador	R.Borrea	filtros, aceite motor 3846 hs

JOSE CUJO S.A.  
 OBRA N° 3961 – Licitación P/37 "Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar"  
 COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



## Suministro de Hormigón

FECHA	HORMIGON	ORIGEN	DESTINO	REMITO	CANTIDAD	UNIDAD	CAMION	OBS.
03/05/2018	C30	Cielo Azul	o3961	49628	4,5	m3	MI 002	
04/05/2018	C30	Cielo Azul	o3961	49633	6	m3	MI 002	
08/05/2018	C30	Cielo Azul	o3961	49645	3,5	m3	MI 002	
11/05/2018	C30	Cielo Azul	o3961	49652	6	m3	MI 002	
14/05/2018	C40	Cielo Azul	o3961	49653	4,5	m3	MI 002	
15/05/2018	C40	Cielo Azul	o3961	49663	6	m3	MI 002	
16/05/2018	C40	Cielo Azul	o3961	49665	3	m3	MI 002	
17/05/2018	C40	Cielo Azul	o3961	49671	3,5	m3	MI 002	
18/05/2018	C40	Cielo Azul	o3961	49674	4,5	m3	MI 002	
22/05/2018	C40	Cielo Azul	o3961	49701	8	m3	MI 002	
23/05/2018	C40	Cielo Azul	o3961	49731	4,5	m3	MI 002	
25/05/2018	C40	Cielo Azul	o3961	49743	5	m3	MI 002	
29/05/2018	C40	Cielo Azul	o3961	49755	6,5	m3	MI 002	
30/05/2018	C40	CUJO	o3961	34213	5,5	m3	MI 002	losetas y vigas
04/06/2018	C40	CUJO	o3961	34216	4,5	m3	MI 002	losetas y vigas
05/06/2018	C40	CUJO	o3961	34217	4,5	m3	MI 002	losetas y vigas
06/06/2018	C40	CUJO	o3961	34218	1,5	m3	MI 002	vigas
08/06/2018	C40	CUJO	o3961	34220	2	m3	MI 002	losetas
14/06/2018	C40	CUJO	o3961	34224	9	m3	MI 002	losetas y vigas
15/06/2018	C40	CUJO	o3961	34225	1,5	m3	MI 002	vigas obrador
20/06/2018	C40	CUJO	o3961	34228	10	m3	MI 002	losetas
21/06/2018	C40	CUJO	o3961	34229	6,5	m3	MI 002	losetas y vigas
22/06/2018	C40	CUJO	o3961	34230	1,5	m3	MI 002	hormigon para vigas
25/06/2018	C40	CUJO	o3961	34231	1	m3	MI 002	puente otazo
27/06/2018	C40	CUJO	o3961	34233	12	m3	MI 002	vigas y losetas
28/06/2018	C40	CUJO	o3961	34234	9	m3	MI 002	viga puente bombeado
29/06/2018	C40	CUJO	o3961	34235	5,5	m3	MI 002	vigas y losetas
02/07/2018	C 40	CUJO	o3961	34236	7	m3	MI 002	viga estribo cabecera
04/07/2018	C 40	CUJO	o3961	34238	7	m3	MI 002	losetas y vigas
05/07/2018	C 40	CUJO	o3961	34239	13	m3	MI 002 c/ Bomba	estribo puente,losetas,vigas
06/07/2018	C 40	CUJO	o3961	34240	1,5	m3	MI 002	vigas
10/07/2018	C 40	CUJO	o3961	34242	4	m3	MI 002	losetas
11/07/2018	C 40	CUJO	o3961	34243	8	m3	MI 002	vigas y losetas
12/07/2018	C 40	CUJO	o3961	34244	2	m3	MI 002	vigas
13/07/2018	C 40	CUJO	o3961	34245	1,5	m3	MI 002	vigas
19/07/2018	C 40	CUJO	o3961	34249	8	m3	MI 002	vigas y losetas
23/07/2018	C 40	CUJO	o3961	34250	1,5	m3	MI 002	vigas
24/07/2018	C 40	CUJO	o3961	45651	4	m3	MI 002	losetas
26/07/2018	C 40	CUJO	o3961	45653	7	m3	MI 002	vigas y losetas
27/07/2018	C 40	CUJO	o3961	45654	2,5	m3	MI 002	vigas
31/07/2018	C 40	CUJO	o3961	45656	6,75	m3	MI 002	vigas y losetas



JOSE CUJO S.A.  
 OBRA N° 3961 – Licitación P/37 “Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar”  
 COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



REGISTRO DE SALIDA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL DEPÓSITO	Obra N°: 3169
---	---------------

Fecha	Tipo			Sitio de entrega			Volumen entregado	Responsable	Observaciones
	Gas-oil	Nafta	Lubricante	Vehículo (matrícula)	N° Máquina / Equipo	Tanque surtidor			
02/05/2018	x				MC 005	camion estacion	39	Pablo Martinez	
02/05/2018	x				GE 137	camion estacion	9	Pablo Martinez	
03/05/2018	x				CO 013	camion estacion	20	Pablo Martinez	
03/05/2018	x				GE 137	camion estacion	20	Pablo Martinez	
03/05/2018	x				RE 022	camion estacion	100	Pablo Martinez	
04/05/2018	x				GE 137	camion estacion	3	Pablo Martinez	
04/05/2018	x				MC 005	camion estacion	46	Pablo Martinez	
04/05/2018	x				CO 002	camion estacion	64	Pablo Martinez	
04/05/2018	x				MT 005	camion estacion	55	Pablo Martinez	
04/05/2018	x				CO 013	camion estacion	44	Pablo Martinez	
04/05/2018	x				MI 002	camion estacion	90	Pablo Martinez	
07/05/2018	x				GE 137	camion estacion	10	Pablo Martinez	
07/05/2018	x				MC 005	camion estacion	10	Pablo Martinez	
07/05/2018	x				CO 013	camion estacion	46	Pablo Martinez	
07/05/2018	x				desmoldante	camion estacion	9	Pablo Martinez	
08/05/2018	x				RE 022	camion estacion	45	Pablo Martinez	
08/05/2018	x				CO 002	camion estacion	59	Pablo Martinez	
08/05/2018	x				CO 013	camion estacion	56	Pablo Martinez	
08/05/2018	x				MC 005	camion estacion	47	Pablo Martinez	
09/05/2018	x				CO 013	camion estacion	53	Pablo Martinez	
09/05/2018	x				MC 005	camion estacion	45	Pablo Martinez	
09/05/2018	x				CO 002	camion estacion	38	Pablo Martinez	
10/05/2018	x				CO 013	camion estacion	35	Pablo Martinez	
10/05/2018	x				MC 005	camion estacion	32	Pablo Martinez	
11/05/2018	x				MT 005	camion estacion	90	Pablo Martinez	
11/05/2018	x				CO 002	camion estacion	80	Pablo Martinez	
11/05/2018	x				CO 013	camion estacion	47	Pablo Martinez	
11/05/2018	x				MC 005	camion estacion	40	Pablo Martinez	
11/05/2018	x				MI 002	camion estacion	115	Pablo Martinez	
11/05/2018	x				RE 029	camion estacion	29	Pablo Martinez	
14/05/2018	x				MC 005	camion estacion	34	Pablo Martinez	
14/05/2018	x				CO 013	camion estacion	45	Pablo Martinez	
14/05/2018	x				CO 002	camion estacion	60	Pablo Martinez	
14/05/2018	x				RE 029	camion estacion	90	Pablo Martinez	
14/05/2018	x				GE 137	camion estacion	14	Pablo Martinez	
15/05/2018	x				RE 029	camion estacion	37	Pablo Martinez	
15/05/2018	x				CO 013	camion estacion	48	Pablo Martinez	
15/05/2018	x				MC 005	camion estacion	45	Pablo Martinez	
15/05/2018	x				CO 002	camion estacion	45	Pablo Martinez	
15/05/2018	x				GE 137	camion estacion	10	Pablo Martinez	
16/05/2018	x				MC 005	camion estacion	50	Pablo Martinez	
16/05/2018	x				CO 013	camion estacion	26	Pablo Martinez	
16/05/2018	x				CO 002	camion estacion	38	Pablo Martinez	
16/05/2018	x				desmoldante	camion estacion	10	Pablo Martinez	
17/05/2018	x				MI 002	camion estacion	112	Pablo Martinez	
17/05/2018	x				RE 029	camion estacion	72	Pablo Martinez	
17/05/2018	x				GE 137	camion estacion	10	Pablo Martinez	
17/05/2018	x				CO 002	camion estacion	40	Pablo Martinez	
17/05/2018	x				MC 005	camion estacion	38	Pablo Martinez	
18/05/2018	x				MC 005	camion estacion	32	Pablo Martinez	
18/05/2018	x				CO 002	camion estacion	28	Pablo Martinez	
18/05/2018	x				desmoldante	camion estacion	29	Pablo Martinez	
21/05/2018	x				GE 137	camion estacion	16	Pablo Martinez	
21/05/2018	x				RE 029	camion estacion	64	Pablo Martinez	
21/05/2018	x				MT 005	camion estacion	61	Pablo Martinez	
21/05/2018	x				CO 002	camion estacion	41	Pablo Martinez	
21/05/2018	x				MC 005	camion estacion	42	Pablo Martinez	
22/05/2018	x				compresor alquilado	camion estacion	16	Pablo Martinez	
22/05/2018	x				CO 002	camion estacion	50	Pablo Martinez	
22/05/2018	x				MC 005	camion estacion	32	Pablo Martinez	
22/05/2018	x				RE 029	camion estacion	60	Pablo Martinez	
22/05/2018	x				GE 137	camion estacion	11	Pablo Martinez	
23/05/2018	x				GE 137	camion estacion	11	Pablo Martinez	
23/05/2018	x				CO 002	camion estacion	35	Pablo Martinez	
23/05/2018	x				MC 005	camion estacion	30	Pablo Martinez	
23/05/2018	x				compresor alquilado	camion estacion	40	Pablo Martinez	
23/05/2018	x				MI 002	camion estacion	103	Pablo Martinez	
24/05/2018	x				GE 137	camion estacion	11	Pablo Martinez	
24/05/2018	x				RE 029	camion estacion	38	Pablo Martinez	
24/05/2018	x				CO 002	camion estacion	33	Pablo Martinez	
24/05/2018	x				MC 005	camion estacion	37	Pablo Martinez	
24/05/2018	x				compresor alquilado	camion estacion	39	Pablo Martinez	
25/05/2018	x				RE 029	camion estacion	35	Pablo Martinez	
25/05/2018	x				MT 005	camion estacion	87	Pablo Martinez	
25/05/2018	x				GE 137	camion estacion	11	Pablo Martinez	
25/05/2018	x				CO 002	camion estacion	33	Pablo Martinez	
27/05/2018	x				MT 005	camion estacion	30	Pablo Martinez	
27/05/2018	x				CO 002	camion estacion	52	Pablo Martinez	
27/05/2018	x				GE 137	camion estacion	10	Pablo Martinez	
27/05/2018	x				RE 029	camion estacion	44	Pablo Martinez	
27/05/2018	x				MC 005	camion estacion	33	Pablo Martinez	

JOSE CUJO S.A.  
 OBRA N° 3961 – Licitación P/37 "Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar"  
 COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



REGISTRO DE SALIDA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL DEPÓSITO	Obra N°: 3169
---	---------------

Fecha	Tipo			Sitio de entrega			Volumen entregado	Responsable	Observaciones
	Gas oil	Nafta	Lubricante	Vehículo (matrícula)	N° Máquina /Equipo	Tanque surtidor			
28/05/2018	x				compresor alquilado	camion estacion	54	Pablo Martinez	
28/05/2018	x				RE 029	camion estacion	43	Pablo Martinez	
29/05/2018	x				GE 137	camion estacion	10	Pablo Martinez	
29/05/2018	x				MC 005	camion estacion	29	Pablo Martinez	
29/05/2018	x				compresor alquilado	camion estacion	50	Pablo Martinez	
29/05/2018	x				CO 002	camion estacion	41	Pablo Martinez	
30/05/2018	x				GE 137	camion estacion	10	Pablo Martinez	
30/05/2018	x				MT 005	camion estacion	73	Pablo Martinez	
30/05/2018	x				MC 005	camion estacion	31	Pablo Martinez	
30/05/2018	x				CO 002	camion estacion	38	Pablo Martinez	
30/05/2018	x				MI 002	camion estacion	85	Pablo Martinez	
01/06/2018	x				MI 002	camion estacion	200	Pablo Martinez	
01/06/2018	x				RE 029	camion estacion	65	Pablo Martinez	
01/06/2018	x				MC 005	camion estacion	39	Pablo Martinez	
01/06/2018	x				CO 002	camion estacion	40	Pablo Martinez	
01/06/2018	x				GE 137	camion estacion	9	Pablo Martinez	
04/06/2018	x				GE 137	camion estacion	8	Pablo Martinez	
04/06/2018	x				CO 002	camion estacion	30	Pablo Martinez	
04/06/2018	x				MC 005	camion estacion	30	Pablo Martinez	
05/06/2018	x				CO 002	camion estacion	47	Pablo Martinez	
05/06/2018	x				MC 005	camion estacion	41	Pablo Martinez	
05/06/2018	x				RE 029	camion estacion	64	Pablo Martinez	
05/06/2018	x				GE 137	camion estacion	10	Pablo Martinez	
06/06/2018	x				MT 005	camion estacion	100	Pablo Martinez	
06/06/2018	x				CO 002	camion estacion	40	Pablo Martinez	
06/06/2018	x				MC 005	camion estacion	35	Pablo Martinez	
06/06/2018	x				RE 029	camion estacion	40	Pablo Martinez	
06/06/2018	x				GE 137	camion estacion	12	Pablo Martinez	
07/06/2018	x				GE 137	camion estacion	10	Pablo Martinez	
07/06/2018	x				RE 029	camion estacion	33	Pablo Martinez	
07/06/2018	x				CO 002	camion estacion	49	Pablo Martinez	
07/06/2018	x				MC 005	camion estacion	44	Pablo Martinez	
08/06/2018	x				RE 029	camion estacion	35	Pablo Martinez	
08/06/2018	x				CO 002	camion estacion	28	Pablo Martinez	
08/06/2018	x				MC 005	camion estacion	33	Pablo Martinez	
11/06/2018	x				GE 137	camion estacion	25	Pablo Martinez	
11/06/2018	x				CO 002	camion estacion	35	Pablo Martinez	
11/06/2018	x				MC 005	camion estacion	37	Pablo Martinez	
12/06/2018	x				C2 041	camion estacion	133	Pablo Martinez	
12/06/2018	x				C2 034	camion estacion	140	Pablo Martinez	
12/06/2018	x				C2 042	camion estacion	135	Pablo Martinez	
12/06/2018	x				Desmoldante	camion estacion	30	Pablo Martinez	
13/06/2018	x				MT 005	camion estacion	111	Pablo Martinez	
13/06/2018	x				CO 012	camion estacion	39	Pablo Martinez	
13/06/2018	x				RE 029	camion estacion	76	Pablo Martinez	
13/06/2018	x				GE 137	camion estacion	15	Pablo Martinez	
13/06/2018	x				MC 005	camion estacion	40	Pablo Martinez	
13/06/2018	x				CO 013	camion estacion	69	Pablo Martinez	
13/06/2018	x				CO 002	camion estacion	50	Pablo Martinez	
13/06/2018	x				Desmoldante	camion estacion	40	Pablo Martinez	
14/06/2018	x				CO 012	camion estacion	28	Pablo Martinez	
14/06/2018	x				GE 137	camion estacion	10	Pablo Martinez	
14/06/2018	x				RE 029	camion estacion	45	Pablo Martinez	
14/06/2018	x				CO 013	camion estacion	39	Pablo Martinez	
14/06/2018	x				MC 005	camion estacion	41	Pablo Martinez	
14/06/2018	x				Stock obra	camion estacion	40	Pablo Martinez	
15/06/2018	x				CO 012	camion estacion	65	Pablo Martinez	
15/06/2018	x				RE 029	camion estacion	50	Pablo Martinez	
15/06/2018	x				GE 137	camion estacion	11	Pablo Martinez	
15/06/2018	x				CO 013	camion estacion	42	Pablo Martinez	
15/06/2018	x				MC 005	camion estacion	39	Pablo Martinez	
18/06/2018	x				RE 029	camion estacion	76	Pablo Martinez	
18/06/2018	x				GE 137	camion estacion	9	Pablo Martinez	
18/06/2018	x				CO 012	camion estacion	60	Pablo Martinez	
18/06/2018	x				CO 013	camion estacion	39	Pablo Martinez	
18/06/2018	x				RE 029	camion estacion	19	Pablo Martinez	
18/06/2018	x				CO 002	camion estacion	2	Pablo Martinez	
19/06/2018	x				RE 029	camion estacion	62	Pablo Martinez	
19/06/2018	x				MT 005	camion estacion	131	Pablo Martinez	
19/06/2018	x				CO 012	camion estacion	46	Pablo Martinez	
19/06/2018	x				GE 137	camion estacion	11	Pablo Martinez	
19/06/2018	x				CO 013	camion estacion	42	Pablo Martinez	
19/06/2018	x				MC 005	camion estacion	35	Pablo Martinez	
20/06/2018	x				Retro alquilada	camion estacion	110	Pablo Martinez	
20/06/2018	x				RE 029	camion estacion	34	Pablo Martinez	
20/06/2018	x				CO 013	camion estacion	55	Pablo Martinez	
20/06/2018	x				GE 137	camion estacion	11	Pablo Martinez	
20/06/2018	x				CO 002	camion estacion	50	Pablo Martinez	
20/06/2018	x				MC 005	camion estacion	34	Pablo Martinez	
20/06/2018	x				CO 012	camion estacion	105	Pablo Martinez	
21/06/2018	x				GE 137	camion estacion	9	Pablo Martinez	



JOSE CUIJO S.A.  
 OBRA N° 3961 – Licitación P/37 "Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar"  
 COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



REGISTRO DE SALIDA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL DEPÓSITO	Obra N°: 3169
---	---------------

Fecha	Tipo			Sitio de entrega			Volumen entregado	Responsable	Observaciones
	Gas oil	Nafta	Lubricante	Vehículo (matrícula)	N° Alquilado / Equipo	Tanque surtidor			
21/06/2018	x				CO 002	camion estacion	28	Pablo Martinez	
21/06/2018	x				RE 029	camion estacion	42	Pablo Martinez	
21/06/2018	x				CO 013	camion estacion	23	Pablo Martinez	
21/06/2018	x				MC 005	camion estacion	24	Pablo Martinez	
21/06/2018	x				CO 012	camion estacion	40	Pablo Martinez	
22/06/2018	x				Retro alquilada	camion estacion	79	Pablo Martinez	
22/06/2018	x				RE 029	camion estacion	34	Pablo Martinez	
22/06/2018	x				CO 013	camion estacion	25	Pablo Martinez	
22/06/2018	x				GE 137	camion estacion	8	Pablo Martinez	
22/06/2018	x				CO 012	camion estacion	41	Pablo Martinez	
22/06/2018	x				MC 005	camion estacion	15	Pablo Martinez	
22/06/2018	x				CO 002	camion estacion	19	Pablo Martinez	
25/06/2018	x				Retro alquilada	camion estacion	11	Pablo Martinez	
25/06/2018	x				Re 029	camion estacion	10	Pablo Martinez	
26/06/2018	x				B 02	camion estacion	160	Pablo Martinez	
26/06/2018	x				MT 005	camion estacion	125	Pablo Martinez	
26/06/2018	x				GE 137	camion estacion	23	Pablo Martinez	
26/06/2018	x				RE 029	camion estacion	50	Pablo Martinez	
26/06/2018	x				CO 013	camion estacion	60	Pablo Martinez	
26/06/2018	x				CO 012	camion estacion	10	Pablo Martinez	
26/06/2018	x				MI 002	camion estacion	190	Pablo Martinez	
26/06/2018	x				CO 012	camion estacion	90	Pablo Martinez	
26/06/2018	x				MC 005	camion estacion	21	Pablo Martinez	
27/06/2018	x				Retro alquilada	camion estacion	76	Pablo Martinez	
27/06/2018	x				RE 029	camion estacion	50	Pablo Martinez	
27/06/2018	x				GE 137	camion estacion	15	Pablo Martinez	
27/06/2018	x				CO 013	camion estacion	30	Pablo Martinez	
27/06/2018	x				MC 005	camion estacion	26	Pablo Martinez	
27/06/2018	x				CO 002	camion estacion	33	Pablo Martinez	
27/06/2018	x				CO 012	camion estacion	28	Pablo Martinez	
28/06/2018	x				CO 012	camion estacion	44	Pablo Martinez	
28/06/2018	x				MC 005	camion estacion	37	Pablo Martinez	
28/06/2018	x				GE 137	camion estacion	15	Pablo Martinez	
28/06/2018	x				CO 013	camion estacion	50	Pablo Martinez	
28/06/2018	x				RE 029	camion estacion	40	Pablo Martinez	
28/06/2018	x				CO 002	camion estacion	41	Pablo Martinez	
28/06/2018	x				RE 029	camion estacion	36	Pablo Martinez	
29/06/2018	x				CO 013	camion estacion	25	Pablo Martinez	
29/06/2018	x				RE 026	camion estacion	67	Pablo Martinez	
29/06/2018	x				CO 012	camion estacion	30	Pablo Martinez	
29/06/2018	x				GE 137	camion estacion	12	Pablo Martinez	
29/06/2018	x				CO 002	camion estacion	23	Pablo Martinez	
29/06/2018	x				MC 005	camion estacion	25	Pablo Martinez	
02/07/2018	x				RE 029	camion estacion	45	Pablo Martinez	
02/07/2018	x				GE 137	camion estacion	10	Pablo Martinez	
02/07/2018	x				RE 026	camion estacion	44	Pablo Martinez	
02/07/2018	x				CO 013	camion estacion	21	Pablo Martinez	
02/07/2018	x				MC 005	camion estacion	26	Pablo Martinez	
02/07/2018	x				MT 005	camion estacion	135	Pablo Martinez	
02/07/2018	x				Co 012	camion estacion	48	Pablo Martinez	
03/07/2018	x				GE 137	camion estacion	9	Pablo Martinez	
03/07/2018	x				RE 026	camion estacion	47	Pablo Martinez	
03/07/2018	x				CO 013	camion estacion	7	Pablo Martinez	
03/07/2018	x				Co 012	camion estacion	10	Pablo Martinez	
03/07/2018	x				MC 005	camion estacion	22	Pablo Martinez	
04/07/2018	x				RE 026	camion estacion	90	Pablo Martinez	
04/07/2018	x				GE 137	camion estacion	13	Pablo Martinez	
04/07/2018	x				RE 029	camion estacion	74	Pablo Martinez	
04/07/2018	x				CO 013	camion estacion	35	Pablo Martinez	
04/07/2018	x				MT 005	camion estacion	55	Pablo Martinez	
04/07/2018	x				CO 012	camion estacion	20	Pablo Martinez	
04/07/2018	x				MC 005	camion estacion	50	Pablo Martinez	
04/07/2018	x				CO 002	camion estacion	20	Pablo Martinez	
05/07/2018	x				RE 026	camion estacion	98	Pablo Martinez	
05/07/2018	x				GE 137	camion estacion	14	Pablo Martinez	
05/07/2018	x				Co 013	camion estacion	41	Pablo Martinez	
05/07/2018	x				RE 029	camion estacion	50	Pablo Martinez	
05/07/2018	x				Co 012	camion estacion	40	Pablo Martinez	
05/07/2018	x				Co 002	camion estacion	30	Pablo Martinez	
05/07/2018	x				MC 005	camion estacion	43	Pablo Martinez	
06/07/2018	x				RE 026	camion estacion	105	Pablo Martinez	
06/07/2018	x				GE 137	camion estacion	13	Pablo Martinez	
06/07/2018	x				CO 012	camion estacion	35	Pablo Martinez	
06/07/2018	x				CO 013	camion estacion	47	Pablo Martinez	
06/07/2018	x				CO 002	camion estacion	34	Pablo Martinez	
06/07/2018	x				MC 005	camion estacion	39	Pablo Martinez	
09/07/2018	x				GE 137	camion estacion	11	Pablo Martinez	
09/07/2018	x				RE 026	camion estacion	67	Pablo Martinez	
09/07/2018	x				CO 013	camion estacion	17	Pablo Martinez	

JOSE CUIJO S.A.  
 OBRA N° 3961 – Licitación P/37 "Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar"  
 COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



REGISTRO DE SALIDA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL DEPÓSITO	Obra N°: 3169
---	---------------

Fecha	Tipo			Sitio de entrega			Volumen entregado	Responsable	Observaciones
	Gas oil	Nafta	Lubricante	Vehículo (matrícula)	N° Máquina / Equipo	Tanque surtidor			
09/07/2018	x				RE 029	camion estacion	65	Pablo Martínez	
09/07/2018	x				CO 002	camion estacion	18	Pablo Martínez	
09/07/2018	x				MC 005	camion estacion	28	Pablo Martínez	
09/07/2018	x				CO 012	camion estacion	16	Pablo Martínez	
09/07/2018	x				MT 005	camion estacion	90	Pablo Martínez	
10/07/2018	x				CO 012	camion estacion	36	Pablo Martínez	
10/07/2018	x				RE 026	camion estacion	47	Pablo Martínez	
10/07/2018	x				CO 002	camion estacion	68	Pablo Martínez	
10/07/2018	x				MC 005	camion estacion	9	Pablo Martínez	
10/07/2018	x				MI 002	camion estacion	200	Pablo Martínez	
10/07/2018	x				CO 013	camion estacion	47	Pablo Martínez	
11/07/2018	x				MC 008	camion estacion	44	Pablo Martínez	
11/07/2018	x				RE 026	camion estacion	84	Pablo Martínez	
11/07/2018	x				CO 012	camion estacion	69	Pablo Martínez	
11/07/2018	x				CO 002	camion estacion	67	Pablo Martínez	
11/07/2018	x				MT 005	camion estacion	45	Pablo Martínez	
12/07/2018	x				CO 013	camion estacion	49	Pablo Martínez	
12/07/2018	x				CO 002	camion estacion	60	Pablo Martínez	
12/07/2018	x				MC 005	camion estacion	9	Pablo Martínez	
12/07/2018	x				CO 012	camion estacion	64	Pablo Martínez	
12/07/2018	x				RE 026	camion estacion	82	Pablo Martínez	
12/07/2018	x				B 02	camion estacion	308	Pablo Martínez	
13/07/2018	x				Re 026	camion estacion	40	Pablo Martínez	
13/07/2018	x				CO 013	camion estacion	46	Pablo Martínez	
13/07/2018	x				MC 008	camion estacion	6	Pablo Martínez	
13/07/2018	x				CO 002	camion estacion	59	Pablo Martínez	
13/07/2018	x				MC 005	camion estacion	8	Pablo Martínez	
13/07/2018	x				CO 012	camion estacion	60	Pablo Martínez	
15/07/2018	x				Co 013	camion estacion	45	Pablo Martínez	
16/07/2018	x				MC 008	camion estacion	4	Pablo Martínez	
16/07/2018	x				RE 026	camion estacion	17	Pablo Martínez	
16/07/2018	x				CO 012	camion estacion	14	Pablo Martínez	
16/07/2018	x				CO 002	camion estacion	50	Pablo Martínez	
16/07/2018	x				MC 005	camion estacion	5	Pablo Martínez	
16/07/2018	x				MT 005	camion estacion	73	Pablo Martínez	
17/07/2018	x				CO 013	camion estacion	57	Pablo Martínez	
17/07/2018	x				MC 008	camion estacion	1	Pablo Martínez	
17/07/2018	x				CO 002	camion estacion	56	Pablo Martínez	
17/07/2018	x				RE 026	camion estacion	80	Pablo Martínez	
17/07/2018	x				MC 005	camion estacion	10	Pablo Martínez	
17/07/2018	x				CO 012	camion estacion	61	Pablo Martínez	
17/07/2018	x				CO 012	camion estacion	35	Pablo Martínez	
19/07/2018	x				CO 012	camion estacion	51	Pablo Martínez	
19/07/2018	x				CO 002	camion estacion	51	Pablo Martínez	
19/07/2018	x				Re 026	camion estacion	71	Pablo Martínez	
19/07/2018	x				MC 005	camion estacion	7	Pablo Martínez	
19/07/2018	x				CO 013	camion estacion	43	Pablo Martínez	
23/07/2018	x				RE 026	camion estacion	40	Pablo Martínez	
23/07/2018	x				CO 002	camion estacion	55	Pablo Martínez	
23/07/2018	x				MC 008	camion estacion	3	Pablo Martínez	
23/07/2018	x				CO 012	camion estacion	37	Pablo Martínez	
23/07/2018	x				MT 005	camion estacion	81	Pablo Martínez	
23/07/2018	x				CO 013	camion estacion	12	Pablo Martínez	
23/07/2018	x				MC 005	camion estacion	25	Pablo Martínez	
23/07/2018	x				RE 029	camion estacion	78	Pablo Martínez	
24/07/2018	x				RE 029	camion estacion	9	Pablo Martínez	
24/07/2018	x				GE 137	camion estacion	19	Pablo Martínez	
24/07/2018	x				RE 026	camion estacion	14	Pablo Martínez	
24/07/2018	x				CO 012	camion estacion	78	Pablo Martínez	
24/07/2018	x				CO 002	camion estacion	59	Pablo Martínez	
24/07/2018	x				CO 012	camion estacion	45	Pablo Martínez	
25/07/2018	x				CO 002	camion estacion	54	Pablo Martínez	
25/07/2018	x				GE 137	camion estacion	11	Pablo Martínez	
25/07/2018	x				CO 012	camion estacion	15	Pablo Martínez	
25/07/2018	x				CO 013	camion estacion	52	Pablo Martínez	
25/07/2018	x				MC 005	camion estacion	23	Pablo Martínez	
25/07/2018	x				MT 005	camion estacion	46	Pablo Martínez	
26/07/2018	x				CO 013	camion estacion	6	Pablo Martínez	
26/07/2018	x				RE 026	camion estacion	32	Pablo Martínez	
26/07/2018	x				CO 002	camion estacion	37	Pablo Martínez	
30/07/2018	x				CO 002	camion estacion	46	Pablo Martínez	
30/07/2018	x				MC 008	camion estacion	7	Pablo Martínez	
30/07/2018	x				CO 012	camion estacion	16	Pablo Martínez	
30/07/2018	x				RE 026	camion estacion	17	Pablo Martínez	
30/07/2018	x				CO 013	camion estacion	41	Pablo Martínez	
30/07/2018	x				MC 005	camion estacion	11	Pablo Martínez	
30/07/2018	x				GE 137	camion estacion	30	Pablo Martínez	
30/07/2018	x				RE 029	camion estacion	16	Pablo Martínez	
30/07/2018	x				MT 005	camion estacion	31	Pablo Martínez	
31/07/2018	x				GE 137	camion estacion	5	Pablo Martínez	
31/07/2018	x				CO 002	camion estacion	85	Pablo Martínez	
31/07/2018	x				CO 012	camion estacion	60	Pablo Martínez	
31/07/2018	x				CO 013	camion estacion	30	Pablo Martínez	
31/07/2018	x				MI 002	camion estacion	190	Pablo Martínez	



JOSE CUJO S.A.  
 OBRA N° 3961 - Licitación P/37 "Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar"  
 COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



Incidentes Ambientales asociados a entregas de material contaminado

**REPORTE DE INCIDENTE/ACCIDENTE MEDIOAMBIENTAL**  
 REG-O-36 V02

Reporte Nro.: 01  
 Real  Simulacro   
 Obra: 0.3961 PUENTE SOBRE RIO OLIMAR

Fecha y hora de ocurrencia: 09-04-18 Hora 07:30  
 Lugar de ocurrencia: CARADOR  
 Jefe de Obra: RODOLFO FERRERA  
 Apuntador: FABIO MARTINEZ  
 Prevencionista: ALVARO BERDINO  
 Nombres personal's involucrados: FABIO MARTINEZ, ALVARO BERDINO, MARIANO FERRERA,  
 CATEGORIA Y ESPECIALIDAD DE PERSONAL INVOLUCRADAS: CAT. 3 - CHOFER,  
 CAT. 6 - APUNTADOR  
 Descripción: CAMION SE ENCUENTRA ENCENDIDO CALENTANDO MOTOR Y CARGANDO EL TANQUE DE AIRE, AL COMPLETARSE EL MISMO SE PURGA AUTOMATICAMENTE DESCARGANDO HACIA EL SUELO EL LIQUIDO ACUMULADO DENTRO DEL MISMO -  
 Medidas inmediatas adoptadas: SE RETIRA EL MATERIAL DE SUELO CONTAMINADO EN BOLSA CERRADA Y ETIQUETA DENTRO DE CONTENEDOR

Análisis de causas: SE SOLICITA AL CHOFER EL PURGADO MANUAL DEL TANQUE UBICADO DENTRO DEL MISMO UNA BANDEJA DE CONTENCIÓN.  
 Registro de No Conformidad No: 04  
 Firma y fecha de Obra: .....  
 Firma y fecha de Resp Ambiental: ..... JDC/OT  
 REG-O-36 V02 24/06/2019 Pág. 1 de 1

**REPORTE DE INCIDENTE/ACCIDENTE MEDIOAMBIENTAL**  
 REG-O-36 V02

Reporte Nro.: 02  
 Real  Simulacro   
 Obra: 0.3961 PUENTE SOBRE RIO OLIMAR


Fecha y hora de ocurrencia: 25-05-18 Hora 08:00  
 Lugar de ocurrencia: CARADOR  
 Jefe de Obra: RODOLFO FERRERA  
 Apuntador: FABIO MARTINEZ  
 Prevencionista: ALVARO BERDINO  
 Nombres personal's involucrados: ROCCY SERRA  
 Categoría y especialidad de personal's involucrados: CAT. 6 -  
 MAGU Y CAT. 6 -  
 Descripción: FUGA DE MANSA HIDRAULICA Y DERRAME DE LIQUIDO HIDRAULICO  
 Medidas inmediatas adoptadas: SE SUSTITUYE EL SUELO CONTAMINADO, SE RETIRA, SE COLA EN BOLSA ETIQUETADA, IN RESGUARDO -  
 Análisis de causas: SE CORTA MANGUERA HIDRAULICA

Registro de No Conformidad No: 02  
 Firma y fecha de Obra: .....  
 Firma y fecha de Resp Ambiental: ..... JDC/OT  
 REG-O-36 V02 24/06/2019 Pág. 1 de 1

JOSE CUJO S.A.  
OBRA N° 3961 – Licitación P/37 "Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar"  
COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



Salidas residuos a gestores desde sede central de la empresa



**EX RECICLO NFU**  
El ciclo sustentable del asfalto

Fecha: 5/4/18 PRI: 1301

Generador: [Redacted] RUT: 1601550419  
Nombre: Juan C. [Redacted] Teléfono: 41334360  
Dirección: [Redacted]  
Observaciones: [Redacted]

Constancia de ingreso de NCFU

TIPO	CANTIDAD
Monedas	
Billetes	
Autos / Carrocerías	
Grupos / Camiones	
Valen / Aglomerados	50
Total de NCFU	50

Datos del Punto de Reciclación:  
RUT: [Redacted]  
Dirección: [Redacted]

Estado general:  
Presencia de agua:

Observaciones: [Redacted]

Asfalto al Punto Reciclador de Gestión de Residuos de la **SCM**

www.reciclopnu.uy



JOSE CUJO S.A.  
 OBRA N° 3961 – Licitación P/37 "Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Rio Olimar"  
 COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



**ECOPUNTO SALTO**  
 Servicios de Reciclaje  
 Casa Miraflores  
 Avda. y Av. Chocorua  
 Salto, Uruguay  
 999 721 816  
 www.ecopunto.com.uy

Valorización de Materiales Diveros  
 R.U.T. 91.652701013  
 Titulo 1905 Permite Reciclaje Industrial del Grupo  
 Tel: 3311 9913 - www.ecopunto.com.uy

Certificado de Recepción  
 para Tratamiento de  
 Residuos Industriales

Fecha Recepción: 27/6/18

SERIE ES N° 000193

La empresa SERVICIOS de RECICLAJE, certifica el retiro y posterior envío a AFRECOR S.A. autorizada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), de los siguientes residuos. Datos del residuo tratado:

MATERIAL:	CANTIDAD (L o litros):
<input checked="" type="checkbox"/> Aceite Lubricante Usado	<u>100 Lts ACEITE OLIVO</u>
<input type="checkbox"/> Fibras de acero / ampoliguanas	
<input type="checkbox"/> Lodos / Tierra contaminada	
<input type="checkbox"/> Agua Ojeada	
<input type="checkbox"/> Trapos	
<input type="checkbox"/> Otro:	

Datos del Generador / Cliente:  
 Razón Social: JOSE CUJO S.A  
 Lugar de retiro: AROLAN DE MONTANA  
 Persona de Contacto / Responsable: Diego Ramos  
 Teléfono Contacto: 4734190

Autorización Ambiental AFRECOR S.A.: Resolución Ministerial 869/2011 y modificativas. Estos residuos están contemplados en la Autorización Ambiental Previa concedida con fecha 15 de Julio de 2011.

Representante del Generador / Cliente:  
 Firma y Sello: [Firma]  
 D.E.S.G.O. S.R.L. (AFRECOR S.A.)

**ECOPUNTO SALTO**  
 Servicios de Reciclaje  
 Casa Miraflores  
 Avda. y Av. Chocorua  
 Salto, Uruguay  
 999 721 816  
 www.ecopunto.com.uy

Valorización de Materiales Diveros  
 R.U.T. 91.652701013  
 Titulo 1905 Permite Reciclaje Industrial del Grupo  
 Tel: 3311 9913 - www.ecopunto.com.uy

Certificado de Recepción  
 para Tratamiento de  
 Residuos Industriales

Fecha Recepción: 6/8/18

SERIE ES N° 000197

La empresa SERVICIOS de RECICLAJE, certifica el retiro y posterior envío a AFRECOR S.A. autorizada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), de los siguientes residuos. Datos del residuo tratado:

MATERIAL:	CANTIDAD (L o litros):
<input checked="" type="checkbox"/> Aceite Lubricante Usado	<u>280 Lts ACEITE OLIVO</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Fibras de acero / ampoliguanas	<u>Medio litro</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Lodos / Tierra contaminada	
<input type="checkbox"/> Agua Ojeada	
<input checked="" type="checkbox"/> Trapos	<u>Medio litro</u>
<input type="checkbox"/> Otro:	

Datos del Generador / Cliente:  
 Razón Social: JOSE CUJO S.A  
 Lugar de retiro: AROLAN DE MONTANA  
 Persona de Contacto / Responsable: Diego Ramos  
 Teléfono Contacto: 4734190


Autorización Ambiental AFRECOR S.A.: Resolución Ministerial 869/2011 y modificativas. Estos residuos están contemplados en la Autorización Ambiental Previa concedida con fecha 15 de Julio de 2011.

Representante del Generador / Cliente:  
 Firma y Sello: [Firma]  
 D.E.S.G.O. S.R.L. (AFRECOR S.A.)

JOSE CUJO S.A.  
OBRA N° 3961 – Licitación P/37 "Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar"  
COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



Salidas de Residuos domésticos de obra

 construcción  
desfite/locación puntal  
traslado de materiales  
movimiento de suelos  
campana  
obra hidráulica

**MOVIMIENTO  
ENTRE OBRAS**

N° 23446


Dia	Mes	Año

Rivera 1278 - SALTO  
Tels: 473 24 060 - 473 34 361 - Fax 473 29 679

Obra Origen: \_\_\_\_\_  
Obra Destino: \_\_\_\_\_

CODIGO	CANT.

Cantón N° \_\_\_\_\_ Recibi Conforme \_\_\_\_\_  
Aclaración Firma \_\_\_\_\_  
Imp: CENTRAL S.p.A. RUT 167202100000-1001-01011-01000-010000

 construcción  
desfite/locación puntal  
traslado de materiales  
movimiento de suelos  
campana  
obra hidráulica

**MOVIMIENTO  
ENTRE OBRAS**

N° 23442


Dia	Mes	Año

Rivera 1278 - SALTO  
Tels: 473 24 060 - 473 34 361 - Fax 473 29 679

Obra Origen: \_\_\_\_\_  
Obra Destino: \_\_\_\_\_

CODIGO	CANT.

Cantón N° \_\_\_\_\_ Recibi Conforme \_\_\_\_\_  
Aclaración Firma \_\_\_\_\_  
Imp: CENTRAL S.p.A. RUT 167202100000-1001-01011-01000-010000

 construcción  
desfite/locación puntal  
traslado de materiales  
movimiento de suelos  
campana  
obra hidráulica

**MOVIMIENTO  
ENTRE OBRAS**

N° 23440


Dia	Mes	Año

Rivera 1278 - SALTO  
Tels: 473 24 060 - 473 34 361 - Fax 473 29 679

Obra Origen: \_\_\_\_\_  
Obra Destino: \_\_\_\_\_

CODIGO	CANT.

Cantón N° \_\_\_\_\_ Recibi Conforme \_\_\_\_\_  
Aclaración Firma \_\_\_\_\_  
Imp: CENTRAL S.p.A. RUT 167202100000-1001-01011-01000-010000

 construcción  
desfite/locación puntal  
traslado de materiales  
movimiento de suelos  
campana  
obra hidráulica

**MOVIMIENTO  
ENTRE OBRAS**

N° 23439

Dia	Mes	Año

Rivera 1278 - SALTO  
Tels: 473 24 060 - 473 34 361 - Fax 473 29 679

Obra Origen: \_\_\_\_\_  
Obra Destino: \_\_\_\_\_


CODIGO	CANT.

Cantón N° \_\_\_\_\_ Recibi Conforme \_\_\_\_\_  
Aclaración Firma \_\_\_\_\_  
Imp: CENTRAL S.p.A. RUT 167202100000-1001-01011-01000-010000



JOSE CUJO S.A.  
 OBRA N° 3961 - Licitación P/37 "Ruta 8 Ensanche y refuerzo del puente sobre Río Olimar"  
 COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.




 construcciones  
 electrificación rural  
 lavado de materiales  
 movimiento de suelos  
 caminos  
 obras hidráulicas

**MOVIMIENTO ENTRE OBRAS**

N° 2347

Día	Mes	Año
05	05	18


Rivera 1278 - SALTO  
 Tel: 473 34 390 - 473 34 381 - Fax: 473 25 678

Obra Origen: 0 3961  
 Obra Destino: VILLERO MUN. C.P. 9. VOLQUETA

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION
	3	BOLSAS GAS. RESERVAS
		DOM. GUAZOS
		EN VOLQUETA MUNICIPAL

Camión N° 7 Recibí Conforme *[Firma]*

Asociación firma:  
 Imp. C. VIAL DEL URUGUAY S.A. - C.U.I. N° 010515 0010 - 0201 - 02501 a 35.000 - 04201


 construcciones  
 eléctricas en rural  
 lavado de materiales  
 movimiento de suelos  
 caminos  
 obras hidráulicas

**MOVIMIENTO ENTRE OBRAS**

N° 23436

Día	Mes	Año

Rivera 1278 - SALTO  
 Tel: 473 34 390 - 473 34 381 - Fax: 473 25 678

Obra Origen: \_\_\_\_\_  
 Obra Destino: \_\_\_\_\_

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION

Camión N° \_\_\_\_\_ Recibí Conforme \_\_\_\_\_

Asociación firma:  
 Imp. C. VIAL DEL URUGUAY S.A. - C.U.I. N° 010515 0010 - 0201 - 02501 a 35.000 - 04201

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003338
Oficina Actuante:	DNI - REGIONAL 3 10/003/10031Z03	
Fecha:	13/09/2018 16:56:53	
Tipo:	Agregar Documentación	

Escaneado, informe trimestral N° 2.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2018-10-3-0003338-ITGA N°2 obra P37 Puente Olimar.pdf	Sí

Firmante:
ROMERO NEVES, MARIBEL

MTO		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003338
Oficina Actuante:	DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100	
Fecha:	19/09/2018 11:28:56	
Tipo:	Elevar	

Pase a Ing. Ernesto Carballo.

Firmante:
GALLO, YOHANNA



<b>MTOP</b>		<b>EXPEDIENTE N°</b>
		<b>2018-10-3-0003338</b>
<b>Oficina Actuante:</b>	<b>DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100</b>	
<b>Fecha:</b>	<b>04/10/2018 19:48:08</b>	
<b>Tipo:</b>	<b>Enviar</b>	

Tomado conocimiento siga a la Unidad Ambiental a sus efectos.

<b>Firmante:</b>
<b>CARBALLO BETANCURT, ERNESTO</b>

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003338
Oficina Actuante:	DNV - CALIDAD 10/003/10011022	
Fecha:	31/10/2018 11:05:45	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de las obra P/37 "RUTA 8 ENSANCHE Y REFUERZO DEL PUENTE SOBRE RÍO OLIMAR", el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
ENRICH QUINONES, NAIR

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003338
Oficina Actuante:	DNV - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	15/11/2018 12:44:02	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA






DIRECCIÓN  
NACIONAL DE  
VIALIDAD

Dirección Nacional de Vialidad

De acuerdo con lo informado, pase a la Dirección General de Secretaría para su conocimiento, sugiriendo su remisión a la Corporación Vial del Uruguay.-

  
LEONARDO COLA SEVESO  
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD  
M.T.O.P.

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003338
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	15/11/2018 13:47:24	
Tipo:	Informar	

Se adjunta informe del Director Nacional de Vialidad, Sr. Leonardo Cola, escaneado.

Siga trámite como está dispuesto.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2018-10-3-0003338-cvu y secretaria gral.pdf	Sí

Firmante:	
VAZQUEZ BRUZZONE, ELIZABETH OFELIA	

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003338
Oficina Actuante:	DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	15/11/2018 16:05:18	
Tipo:	Enviar	

Siga el trámite como está dispuesto.

Firmante:
CLARK HERNANDEZ, MARIA NOELIA



MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003338
Oficina Actuante:	DGS - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/001/10030200	
Fecha:	16/11/2018 08:53:54	
Tipo:	Enviar	

PASE A COORDINACION DOCUMENTAL.

Firmante:
MENONI, MALVINA



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
SECRETARÍA

epc

**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**

Montevideo, 16 de noviembre de 2018.-

De conformidad con lo informado precedentemente, remítase a la  
Corporación Vial del Uruguay S.A. para la prosecución del trámite  
correspondiente.-----

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003338
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	16/11/2018 10:39:43	
Tipo:	Enviar	

Se proyecta trámite.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2018-10-3-0003338-085.pdf	Sí

Firmante:
PALERMO CHIRIMELLI, EMILIANO



MTO		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003338
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	16/11/2018 11:07:42	
Tipo:	Enviar	

Se envía con proyecto de trámite con destino a CVU S.A.-

Firmante:
ROMEU, ALEJANDRO

MTOF	EXPEDIENTE N°
	2018-10-3-0003338
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000
Fecha:	19/11/2018 11:42:06
Tipo:	Firmar

A firma de Directora General, trámite de Folio N° 30.

Actuante:
BRITOS, ELSA

Pase a Firma
FLORIO, ALBA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003338
Fecha:	19/11/2018 15:16:10	
Tipo:	AG - Constancia Pase a Firma	

AG - Constancia de Firma.

Firmantes		
FLORIO, ALBA	19/11/2018 15:16:08	Avala el documento



MTO		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003338
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	20/11/2018 09:24:47	
Tipo:	AUTO- Pase Masivo	

Siga trámite dispuesto.

Firmante:
BRITOS, ELSA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003338
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	20/11/2018 09:45:42	
Tipo:	Enviar	

SE REMITE A LA CVU.

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
MENONI, MALVINA