



**MINISTERIO  
DE TRANSPORTE  
Y OBRAS PÚBLICAS**

MESA DE ENTRADA	
29 NOV. 2018	
NUMERO DE REFERENCIA	
CPD-2W/60/03/589/2018	
FIRMA	

Expediente N° **2018-10-3-0003421**

Tipo de Expediente: Gestión Ambiental

Tipo OFICINA  
Titular: DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100

Oficina Origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403

Asunto: DIRECTOR DE OBRA - ING. DIEGO FERRARI RTE. ITGA REF. A LA OBRA "RUTA 81 DE RUTA 62 A RUTA 5".

Fecha Inicio: 19/09/2018 14:34:40

Fecha Valor: 19/09/2018

Prioridad: Normal

Acceso restringido: No

Elemento Físico: No

Clasificación: Público



2018/3/3421



REPÚBLICA  
ORIENTAL  
DEL URUGUAY

Santa Lucía, 12 de septiembre de 2018

Sr. Jefe Departamento de Obras Nacionales  
Ing. Ernesto Carballo



Presente

DIRECCIÓN NACIONAL  
DE VIALIDAD

Se eleva ITGa de la obra "Ruta 81 de Ruta 62 a Ruta 5" presentado por la empresa INCOCI S.A correspondiente al trimestre junio/julio/agosto 2018.

14739  
102/91

Sin otro particular saluda atentamente

  
Ing. Diego Ferrari  
Director de Obra

M. T. O. P.  
D. NAL. V.  
DEP. ADM. DOCUMENTAL  
18 SEP 2018  
FECHA DE ENTRADA

1/5



Trinidad, 11 de setiembre del 2018.

**CORPORACION VIAL DEL URUGUAY**

Director de Obra

Ing. Diego Ferrari

Presente



Ref.: Ampliación Licitación C/52 "Reconstrucción con pavimento de hormigón de la Ruta N° 81 entre la Ruta N° 62 y la Ruta N° 5 – incluido el empalme entre las Ruta N° 81 y ex 5".

**TERCER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL**

Por la presente elevamos a Ud. el Tercer Informe Trimestral de Gestión Ambiental elaborado para la obra de referencia, en cumplimiento de las Condiciones Generales del Contrato.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente

Ing. Eduardo SCATTOLINI  
p/ INCOCI SA

**CONSTRUCCIONES**

2/5



**Ampliación Licitación C/52 "Reconstrucción con pavimento de hormigón de la Ruta N° 81 entre la Ruta N° 62 y la Ruta N° 5 – incluido el empalme entre las Ruta N° 81 y ex 5".**

**TERCER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL  
JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2018**



De acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental presentado oportunamente, se describen a continuación las principales tareas realizadas en la tercera etapa de la obra, y las medidas adoptadas para la correcta gestión de la misma.

**TRABAJOS REALIZADOS**

El campamento de obra continúa implantado en el padrón 49756 propiedad del señor Carlos Álvarez, ubicado en las inmediaciones a la intersección de las Rutas N° 81 y N° 62, en la localidad de Paso del Sordo, en el mismo predio se encuentra ubicada la planta dosificadora y mezcladora.

Para la gestión de residuos se mantienen las medidas descriptas en el informe trimestral anterior, se separan en asimilables a domésticos, ya que se comprobó que no se generaban cantidades considerables de papel y cartón y plástico y nylon. Los residuos peligrosos y/o especiales se separan en filtros, trapos sucios, baterías, aceite usado, neumáticos fuera de uso y se llevan al Taller de la Sede Central ubicado en la ciudad de Trinidad, para luego ser tratados mediante gestores habilitados por DINAMA.

El agua para los baños y duchas es no potable y se deposita en tanques elevados para ser distribuidos gravitatoriamente. El agua para consumo del personal es agua mineral suministrada en botellones.

En el frente de obra se cuenta con baños químicos los cuales son limpiados periódicamente al igual que los baños del obrador mediante barométrica habilitada.

Los trabajos realizados consistieron en los siguientes:

Se realizaron los trabajos de tratamiento bituminoso de las banquetas y se continuaron realizando detalles de limpieza de fajas.

**CONSTRUCCIONES**

3/5



#### Auditoría Ambiental de CVU y MTOP

En el mes de junio la empresa tuvo una auditoría ambiental de seguimiento de CVU, siendo la auditora la Arq. Carolina Borgia, se recibió el informe correspondiente a la misma y no se obtuvieron no conformidades ni observaciones.



En el mes de julio se recibió un informe de auditoría ambiental de seguimiento de MTOP (que había sido realizada en el mes de abril), siendo la auditora la Ing. Carmen Delfino, en el cual no se obtuvieron no conformidades ni observaciones.

#### **PERSONAL**

Durante el tercer trimestre de ejecución de trabajos, el promedio de personal ha sido de aproximadamente 25 personas, entre las que se encuentran: capataz, apuntador, laboratorista, maquinistas, choferes, topógrafo y ayudantes.

#### **EQUIPO**

La maquinaria que se utilizó en la obra en este trimestre consistió en: retrocombinada, pala, cilindro neumático, cilindro liso, barredora, gravilladora, camiones con caja volcadora, regador de asfalto, grupo electrógeno, etc.

#### **MATERIAL GRANULAR**

Se realizaron las tareas de restauración de la cantera ubicada en los padrones n° 17323, 17324 y 4177 en la 2da Sección Catastral del Departamento de Canelones la cual se encuentra en la etapa final de explotación y cuenta con la AAP y AAO correspondientes.

No se realizó el cierre de la misma debido a que se está a la espera de la definición de nuevas tareas de obra.

En el mes de julio se presentó el informe de clausura a DINAMA y la desafectación del inventario de canteras de Obra Pública al MTOP de la cantera del padrón n° 6303, de la 2da sección catastral de San José, ésta se había utilizado para la ampliación anterior y al principio de la presente ampliación.

CONSTRUCCIONES



CONSTRUCCIONES

**MEDIDAS DE MITIGACIÓN**

Se mantuvieron las mismas medidas de mitigación:

- Los trabajos se han realizado en horario diurno, buscando minimizar el efecto de las molestias procedentes de las máquinas y equipos en los alrededores de la zona de obra.
- La señalización de obra fue la correspondiente, de acuerdo a las directivas de la Norma Uruguaya de Señalización de Obras del MTOP, tanto en la salida de la cantera como en las vías por donde circulan los camiones afectados a la obra.
- El suministro de combustible se realizará desde camiones surtidores del proveedor asistiéndose con bandejas estancas a los efectos de evitar derrames accidentales sobre el suelo.
- Los baños son desinfectados periódicamente, los líquidos residuales generados tanto en baños como en duchas son evacuados a fosas sépticas, los cuales son vaciados periódicamente por la empresa La Higiénica S.R.L.
- Las áreas destinadas al manejo de productos peligrosos y depósito transitorio de residuos sólidos han sido debidamente acondicionadas y señalizadas.
- Los residuos asimilables a domésticos generados son identificados y depositados en contenedores en el obrador, para luego ser recolectados por los servicios de la Comuna Canaria.

**TAREAS PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE**

Se está a la espera para definir las tareas para cubrir el saldo del contrato.

Setiembre, 2018.

  
 Ing. Eduardo S. MOLINI  
 Por INCOCI SA

OFICINA CENTRAL: DR. LUIS A. DE HERRERA 519 - TRINIDAD - FLORES - TELEFAX 4364 6000 -  
incoci@incoci.com.uy

S/S

MTOP	EXPEDIENTE N° 2018-10-3-0003421
Oficina Actuante:	DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403
Fecha:	19/09/2018 15:07:01
Tipo:	Agregar Documentación

Se adjunta documentación escaneada (5 folio).

Siga para la prosecución del trámite.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2018-10-3-0003421-ruta 81.pdf	Sí

Firmante:
CLARK HERNANDEZ, MARIA NOELIA

<b>MTOP</b>		<b>EXPEDIENTE N°</b>
		<b>2018-10-3-0003421</b>
<b>Oficina Actuante:</b>	<b>DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100</b>	
<b>Fecha:</b>	<b>04/10/2018 19:41:21</b>	
<b>Tipo:</b>	<b>Enviar</b>	

Tomado conocimiento siga a la Unidad Ambiental a sus efectos.

<b>Firmante:</b>
<b>CARBALLO BETANCURT, ERNESTO</b>

<b>MTOP</b>		<b>EXPEDIENTE N°</b>
		2018-10-3-0003421
<b>Oficina Actuante:</b>	DNV - CALIDAD 10/003/10011022	
<b>Fecha:</b>	08/11/2018 12:32:20	
<b>Tipo:</b>	Enviar	

Se ha recibido ITGA de las obra "RUTA 81 DE RUTA 62 A RUTA 5", el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

<b>Firmante:</b>
ENRICH QUIÑONES, NAIR

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003421
Oficina Actuante:	DNI - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	27/11/2018 14:49:54	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA



DIRECCIÓN  
NACIONAL DE  
VIALIDAD

Dirección Nacional de Vialidad

De acuerdo con lo informado, pase a la Dirección General de Secretaría para su conocimiento, sugiriendo su remisión a la Corporación Vial del Uruguay.-

  
LEONARDO COLA SEVESO  
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD  
M.T.O.P.

MTOP	EXPEDIENTE N° 2018-10-3-0003421
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400
Fecha:	28/11/2018 11:45:47
Tipo:	Informar

Se adjunta informe del Director Nacional de Vialidad, Sr. Leonardo Cola, una hoja escaneado.

Siga.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2018-10-3-0003421-cvu y secretaria gral.pdf	Sí

Firmante:
VAZQUEZ BRUZZONE, ELIZABETH OFELIA

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2018-10-3-0003421
Oficina Actuante:	DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403
Fecha:	28/11/2018 11:50:28
Tipo:	Enviar

Siga el trámite como está dispuesto en el folio n° 10.

Firmante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA

MTOF		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003421
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	28/11/2018 11:57:22	
Tipo:	Enviar	

Pase a Análisis y Gestión.

Firmante:
MONTONE, ANNA LUISA



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
SECRETARÍA

epc

**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**

Montevideo, 28 de noviembre de 2018.-

De conformidad con lo informado precedentemente, remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A. para la prosecución del trámite correspondiente.-----

<b>MTOP</b>	<b>EXPEDIENTE N°</b>
	<b>2018-10-3-0003421</b>
<b>Oficina Actuante:</b>	<b>DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110</b>
<b>Fecha:</b>	<b>28/11/2018 12:19:29</b>
<b>Tipo:</b>	<b>Enviar</b>

Se proyecta trámite-

<b>Archivos Adjuntos</b>		
<b>#</b>	<b>Nombre</b>	<b>Convertido a PDF</b>
1	2018-10-3-0003421-fv.pdf	Sí

<b>Firmante:</b>
<b>PALERMO CHIRIMELLI, EMILIANO</b>

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2018-10-3-0003421
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110
Fecha:	28/11/2018 12:34:49
Tipo:	Enviar

Se envía con proyecto de trámite con destino a CVU S.A.-

Firmante:
ROMEU, ALEJANDRO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003421
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	28/11/2018 15:34:31	
Tipo:	Firmar	

Firma Directora General de Secretaría, trámite de folio N° 14.-

Actuante:
CIAFFONE, DORA

Pase a Firma
FLORIO, ALBA

MTOPI	EXPEDIENTE N°
	2018-10-3-0003421
Fecha:	28/11/2018 15:42:41
Tipo:	AG - Constancia Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Firmantes		
FLORIO, ALBA	28/11/2018 15:42:39	Avala el documento

MTOPI	EXPEDIENTE N°
	2018-10-3-0003421
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000
Fecha:	28/11/2018 16:44:44
Tipo:	AUTO- Pase Masivo

Siga trámite dispuesto.-

Firmante:
CIAFFONE, DORA

MTO		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0003421
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	29/11/2018 07:38:59	
Tipo:	Enviar	

SE REMITE A LA CVU.

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
MENONI, MALVINA