



**MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS**

MESA DE ENTRADA
11 DIC. 2018
NUMERO DE REFERENCIA
CND-CVU/62/63/621/2018
<small>SERIAL</small>

Expediente N° **2018-10-3-0004420**

Tipo de Expediente: Gestión Ambiental

Tipo OFICINA

Titular: DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100

Oficina Origen:

Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403

Asunto:

DIRECTOR DE OBRA - ING. ALESSANDRO GRISI RTE. INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL REF. A LA OBRA "PUENTE S/A° FRAILE MUERTO Y ACCESOS EN UNA VARIANTE DE LA RUTA 7".

Fecha Inicio: 22/11/2018 14:30:49


Fecha Valor: 22/11/2018

Prioridad: Normal

Acceso restringido: No

Elemento Físico: No

Clasificación: Público



2018/3/4420



REPÚBLICA
ORIENTAL
DEL URUGUAY



DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Fraile Muerto, 28 de setiembre de 2018

Sr. Jefe Departamento Contratación de Obras Nacionales

Ing. Ernesto Carballo

Presente


Obra: "Puente s/A° Fraile Muerto y accesos en una variante de la Ruta 7"

Asunto: Informe trimestral de Gestión Ambiental

De mi mayor consideración:

Cúmpleme elevar a Ud. el Informe trimestral sobre la Gestión Ambiental correspondiente al período abril a junio 2018, presentado por la empresa contratista Ramón C. Alvarez S.A. En el informe de la Auditoría Ambiental según visita del 15.03.2018 se indicaron "No Conformidades", luego de notificada la empresa en el expediente 2017/10/3/3431, las mismas fueron solucionadas, quedando expresadas en el informe ambiental presentado. El mismo, según opinión de la Dirección de Obra, es de aceptación.

Sin otro particular saluda atentamente


Ing. Alejandro Grisi
Director de Obra





Obra LP 06/2013 AC10 "Nuevo Puente sobre Arroyo Fraile Muerto y accesos (Ruta 7)"

Melo, 5 de julio de 2018


Ref.: Informe Trimestral de Gestión Ambiental.

Ing. Alessandro Grisi
Director de Obras

A través de la presente se entrega el informe trimestral de gestión ambiental correspondiente al período Abril a Junio de 2018.

Sin otro particular, saluda atte.

Por Ramón C. Alvarez SA



Ing. Sebastián Alzueta

Por MTOP:

Recibido:/...../.....

Isidoro Larraya 4545 Montevideo | Tel: +598 2525 6137 Fax: +598 2525 2477
info@ramoncalvarez.com



Obra LP 06/2013 AC10 "Nuevo Puente sobre Arroyo Fraile Muerto y accesos (Ruta 7)"

Meio, 7 de agosto de 2018


Ref.: Autorización ambiental de operación de cantera.

Ing. Alessandro Grisi
Director de Obras

A través de la presente se informa que con fecha 17/07/2018 fue emitida la Resolución Ministerial con nro. 899/2018 correspondiente al expediente 2017/14000/02847 en la que se otorga la Autorización Ambiental de Operación para la cantera de piedra y tosca ubicada en el padrón 6727.

Sin otro particular, saluda atte.

Por Ramón C. Alvarez SA



Ing. Sebastián Aizueta

Por MIUP:

Recibido:/...../.....

Isidoro Larraya 4545 Montevideo | Tel: +598 2525 6137 Fax: +598 2525 2477
Info@ramoncalvarez.com

	Informe trimestral de gestión ambiental	Código: DC 7.1-0
		Versión: 01
		Página: 1

Fraile Muerto, Julio de 2018.

**Obra: LICITACIÓN PÚBLICA AC-10.
"Puente sobre A° Fraile Muerto y sus accesos en variante de Ruta 7"**

Período: Abril a Junio de 2018.

El presente informe de gestión ambiental de la obra de referencia supone una actualización del informe anterior con los elementos más relevantes suscitados en obra.

Actividades desarrolladas en el trimestre.

En el trimestre se continúa la conformación y compactación de los terraplenes de acceso al puente.

Se continúa encofrando y llenando los tableros del puente..

Personal

No se han reportado accidentes ni incidentes laborales.

Equipos y maquinarias.

Se mantiene el equipo para el movimiento de suelos, acarreo, tendido y compactación del terraplén, así como los equipos para la elaboración de hormigón.

Materiales

Se continúa conformando el terraplén con tosca y el recargo de subbase con tosca.

Informe trimestral de Gestión Ambiental - Puente sobre A° Fraile Muerto - Mar/2018

	Informe trimestral de gestión ambiental	Código: DC 7.1-0
		Versión: 01
		Página: 2

Se continúa fabricando hormigón para la construcción del puente y una de las alcantarillas previstas. El hormigón no se ha colado en ninguna zona por encima del cauce de forma que no hay posibilidad de contaminar el curso de agua por este motivo.

Medidas de prevención y de mitigación de impacto adoptadas.

En este período no ha ocurrido ningún incidente que pudiera ocasionar impactos negativos en el medio ambiente, por lo que las medidas de prevención o mitigación de impactos adoptadas son en general las propuestas en el programa oportunamente presentado para las situaciones normales y repetitivas de la obra.

Baños químicos

El servicio alquiler y limpieza de baños esta subcontratado a una empresa local.
Se adjunta planilla de limpiezas.

Pileta de lavado de maquinaria.

Se adjunta a continuación los resultados de los ensayos de pH realizados a las 3 piletas de lavado.

Maquinaria


Se continúa trabajando con la misma maquinaria y camiones que en el período anterior.

Canteras

Se trabaja en la cantera ubicada en el padrón N° 246 para la extracción del material de base.

La comunicación de proyecto de dicha cantera fue realizada el 14/5/18. Se adjunta la carátula de la presentación. Se está tramitando su inclusión en el inventario de canteras públicas.

Informe trimestral de Gestión Ambiental - Puente sobre A° Fraile Muerto - Mar/2018

	Informe trimestral de gestión ambiental	Código: DC 7.1-0
		Versión: 01
		Página: 3

Auditorías ambientales


Se realizó una auditoría ambiental el día 18/08/2017 por la consultora *Dica y Asociados SA*. En dicha auditoría se constata una "no conformidad" relativa a que se ha iniciado la obra sin la Autorización Ambiental Previa (AAP) de la obra.

Dicha AAP de DINAMA tiene un error ya que exige la reconstrucción de un puente en el departamento de Colonia que fue declarado *Patrimonio Histórico*. Esta obra está ubicada en el departamento de Cerro Largo y el puente no está declarado como patrimonio.

No se dispondrá de un plan de abandono del puente existente ya que seguirá en servicio.

No se prevé reposición de flora autóctona ya que no hubo tala de árboles autóctonos, únicamente se retiraron de zona de faja expropiada algunos *eucaliptus* y algunos tocones de una tala previa a la obra.

Por Ramón C. Álvarez S.A.



Ing. Sebastián Alzueta

Por MTOP:

Recibido:/...../.....

Informe trimestral de Gestión Ambiental - Puente sobre A° Fralle Muerto - Mar/2018

Limpieza de BARRIS

Obras: Puente Fraile Muerto

Fecha: 9/2/18 Ubicación: puente Obrajador: Victor Firma: [Signature]

FECHA	BARRIS	NOMBRE	FIRMA
9/2/18	1y2	Victor Torres	[Signature]
16/2/18	1y2	Victor Torres	[Signature]
23/2/18	1y2	Victor Torres	[Signature]
28/2/18	1y2	Victor Torres	[Signature]
5/3/18	1y2	Victor Torres	[Signature]
9/3/18	1y2	Victor Torres	[Signature]
15/3/18	1y2	Victor Torres	[Signature]
19/3/18	1y2	Victor Torres	[Signature]
24/3/18	1y2	Victor Torres	[Signature]
26/3/18	1y2	Victor Torres	[Signature]
30/3/18	1y2	Victor Torres	[Signature]
2/4/18	1y2	Victor Torres	[Signature]
6/4/18	1y2	Victor Torres	[Signature]
9/4/18	1y2	Victor Torres	[Signature]
12/4/18	1y2	Victor Torres	[Signature]
20/4/18	1y2	Victor Torres	[Signature]
27/4/18	1y2	Victor Torres	[Signature]
4/5/18	1y2	Victor Torres	[Signature]
11/5/18	1y2	Victor Torres	[Signature]
18/5/18	1y2	Victor Torres	[Signature]
25/5/18	1y2	Victor Torres	[Signature]
1/6/18	1y2	Victor Torres	[Signature]
8/6/18	1y2	Victor Torres	[Signature]
15/6/18	1y2	Victor Torres	[Signature]
22/6/18	1y2	Victor Torres	[Signature]

Informe trimestral de Gestión Ambiental - Puente sobre A° Fraile Muerto - Mar/2018

	Informe trimestral de gestión ambiental	Código: DC 7.1-0
		Versión: 01
		Página: 5

Ramón C. Álvarez S.A.
 Isidoro Larraya 4545. Montevideo - ROU
 Tel.: 2525 6137
 Fax: 2525 2477



**Explotación de una cantera de tosca para
 Obra Pública en el departamento de Cerro,
 Largo**
 Comunicación de Proyecto



sigma plus
 Ingenieros Consultores
 Servicios de Ingeniería, Geomensura y Medio Ambiente
 www.sigmaplus.com.uy
 Misiones 1444, Piso 6
 Montevideo, Uruguay
 Tel.-Fax: (598) 2914 6171 - (598) 2916 4803

Mayo de 2018

Lic. Cs. Bs. Belén Guidobono

*Recibido copia
 Dic 14/05/2018*

*ELIZABETH GARRIDO
 N° 10822
 Intendencia de C. Largo*

*DIVISION ADMINISTRACION
 INVOTM
 N° 14/5180*

MTOF		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0004420
Oficina Actuante:	DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	22/11/2018 15:03:37	
Tipo:	Agregar Documentación	

Se adjunta documentación escaneada (8 folios).

Siga para la prosecución del trámite.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2018-10-3-0004420-itga.pdf	Sí

Firmante:	
CLARK HERNANDEZ, MARIA NOELIA	

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2018-10-3-0004420
Oficina Actuante:	DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100
Fecha:	23/11/2018 17:05:50
Tipo:	Enviar

Pase a la Unidad Ambiental para su conocimiento y efectos.

Firmante:
CARBALLO BETANCURT, ERNESTO

MTOP	EXPEDIENTE N° 2018-10-3-0004420
Oficina Actuante:	DNV - CALIDAD 10/003/10011022
Fecha:	04/12/2018 13:58:09
Tipo:	Enviar

Se ha recibido ITGA de las obra "PUENTE S/A° FRAILE MUERTO Y ACCESOS EN UNA VARIANTE DE LA RUTA 7", el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante: ENRICH QUIÑONES, NAIR

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0004420
Oficina Actuante:	DNV - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	06/12/2018 19:20:04	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.


Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

Dirección Nacional de Vialidad

De acuerdo con lo informado, pase a la Dirección General de Secretaría para su conocimiento, sugiriendo su remisión a la Corporación Vial del Uruguay.-



LEONARDO COLA SEVESO
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD
M.T.O.P.

MTO		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0004420
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	07/12/2018 13:16:38	
Tipo:	Informar	

Se adjunta informe del Director Nacional de Vialidad, Sr. Leonardo Cola, escaneado.

Siga trámite como está dispuesto.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2018-10-3-0004420-cvu y secretaria gral.pdf	Sí

Firmante:	
VAZQUEZ BRUZZONE, ELIZABETH OFELIA	

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0004420
Oficina Actuante:	DNI - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	10/12/2018 09:02:24	
Tipo:	Enviar	

Siga el trámite como está dispuesto en el folio n° 13.

Firmante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA

MTOPI	EXPEDIENTE N°
	2018-10-3-0004420
Oficina Actuante:	DGS - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/001/10030200
Fecha:	10/12/2018 09:10:35
Tipo:	Enviar

PASE A COORDINACION DOCUMENTAL.

Firmante:
MENONI, MALVINA



DIRECCIÓN
GENERAL DE
SECRETARÍA

NMA

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Montevideo, 10 de diciembre de 2018.-

De acuerdo con lo manifestado por la Dirección Nacional de Vialidad, remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A. para la prosecución del trámite correspondiente.-----

MTO		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0004420
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	10/12/2018 10:07:37	
Tipo:	Enviar	

Se proyecta trámite.-

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2018-10-3-0004420-CVU.pdf	Sí

Firmante:	
MARTINEZ ABREU, NATALIA	

MTOP	EXPEDIENTE N° 2018-10-3-0004420
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110
Fecha:	10/12/2018 12:57:08
Tipo:	Elevar

Se eleva proyecto de trámite con destino a la CVU.-

Firmante: LUNGO, SERGIO

MTO		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0004420
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	10/12/2018 15:17:30	
Tipo:	Firmar	

A firma de Asesora de Dirección General, trámite de Folio N° 17.

Actuante:
BRITOS, ELSA

Pase a Firma
CHEBLE, SYLVIA

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2018-10-3-0004420
Fecha:	10/12/2018 18:25:53
Tipo:	AG - Constancia Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Firmantes		
CHEBLE, SYLVIA	10/12/2018 18:25:52	Avala el documento

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2018-10-3-0004420
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000
Fecha:	11/12/2018 09:59:02
Tipo:	AUTO- Pase Masivo

Siga trámite dispuesto.

Firmante:
BRITOS, ELSA

MTO		EXPEDIENTE N°
		2018-10-3-0004420
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	11/12/2018 11:07:52	
Tipo:	Enviar	

SE REMITE A LA CVU.

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
MENONI, MALVINA

100