

**MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS**

MESA DE ENTRADA	
15 FEB. 2019	
NUMERO DE REFERENCIA	
CMD - EW / 60 / 63 / 20 / 2019	
FIRMA	

Expediente N° **2019-10-3-0000254**

Tipo de Expediente: Gestión Ambiental

Tipo OFICINA

Titular: DNV - CONSTRUCCIONES 10/003/10023000

Oficina Origen:

Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403

Asunto:

DIRECTOR DE OBRA - DIEGO FERRARI RTE. INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA " RUTA 81 DE RUTA 62 A RUTA 5 " POR LA EMPRESA INCOCI S.A. ,CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE SETIEMBRE/OCTUBRE/NOVIEMBRE 2018.-

Fecha Inicio: 21/01/2019 14:06:44

Fecha Valor: 21/01/2019

Prioridad: Normal

Acceso restringido: No

Elemento Físico: No

Clasificación: Público



REPÚBLICA
ORIENTAL
DEL URUGUAY



DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Santa Lucía, 15 de enero de 2019


Sr. Jefe Departamento de Obras Nacionales
Ing. Ernesto Carballo

Presente

Se eleva ITGa de la obra "Ruta 81 de Ruta 62 a Ruta 5" presentado por la empresa INCOCI S.A correspondiente al trimestre setiembre/octubre/noviembre 2018.

Sin otro particular saluda atentamente

Ing. Diego Ferrari
Director de Obra



1 / 6



Trinidad, 18 de diciembre del 2018.

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY

Director de Obra

Ing. Diego Ferrari

Presente

Ref.: Ampliación Licitación C/52 "Reconstrucción con pavimento de hormigón de la Ruta N° 81 entre la Ruta N° 62 y la Ruta N° 5 – incluido el empalme entre las Ruta N° 81 y ex 5".



CONSTRUCCIONES

CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Por la presente elevamos a Ud. el Cuarto Informe Trimestral de Gestión Ambiental elaborado para la obra de referencia, en cumplimiento de las Condiciones Generales del Contrato.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente



Ing. Eduardo SCATTOLINI
p/ INCOCI SA

2/6



Ampliación Licitación C/52 "Reconstrucción con pavimento de hormigón de la Ruta N° 81 entre la Ruta N° 62 y la Ruta N° 5 – incluido el empalme entre las Ruta N° 81 y ex 5".

**CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018**



De acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental presentado oportunamente, se describen a continuación las principales tareas realizadas en la cuarta etapa de la obra, y las medidas adoptadas para la correcta gestión de la misma.

CONSTRUCCIONES

TRABAJOS REALIZADOS

El campamento de obra continúa implantado en el padrón 49756, ubicado en las inmediaciones a la intersección de las Rutas N° 81 y N° 62, en la localidad de Paso del Sordo, en el mismo predio se encuentra ubicada la planta dosificadora y mezcladora.

Dado que en el mes de setiembre se concluyeron las tareas correspondientes al contrato, y que se está a la espera de la definición de nuevas tareas, se mantiene en el campamento la oficina, contenedores para depósito, taller de herrería y una zona para comedor.

La gestión de residuos se mantuvo tal como está descrita en los últimos informes trimestrales.

El agua para los baños y duchas es no potable y se deposita en tanques elevados para ser distribuidos gravitatoriamente. El agua para consumo del personal es agua mineral suministrada en botellones.

El frente de obra contaba con baños químicos los cuales fueron limpiados periódicamente mediante barométrica habilitada, los mismos fueron retirados y serán instalados nuevamente una vez reanudadas las actividades.

Los trabajos realizados consistieron en los siguientes:

Se realizaron los trabajos de tratamiento bituminoso de las banquetas.

OFICINA CENTRAL: DR. LUIS A. DE HERRERA 519 - TRINIDAD - FLORES - TELEFAX 4364 6000 -
incoci@incoci.com.uy

3 / 6



PERSONAL

Durante el mes de setiembre, el promedio de personal ha sido de aproximadamente 13 personas, entre las que se encuentran: capataz, apuntador, maquinistas, choferes, y ayudantes.



EQUIPO

La maquinaria que se utilizó en la obra en este trimestre consistió en: retrocombinada, cilindro neumático, cilindro liso, barredora, gravilladora, camiones con caja volcadora, regador de asfalto, etc.

MATERIAL GRANULAR

La cantera ubicada en los padrones n° 17323, 17324 y 4177 en la 2da Sección Catastral del Departamento de Canelones que cuenta con la AAP y AAO correspondientes, no tuvo actividad extractiva.

No se realizó el cierre de la misma debido a que se está a la espera de la definición de nuevas tareas de obra.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Se mantuvieron las mismas medidas de mitigación:

- Los trabajos se realizaron en horario diurno, buscando minimizar el efecto de las molestias procedentes de las máquinas y equipos en los alrededores de la zona de obra.
- La señalización de obra fue la correspondiente, de acuerdo a las directivas de la Norma Uruguaya de Señalización de Obras del MTOP, tanto en la salida de la cantera como en las vías por donde circulan los camiones afectados a la obra.
- El suministro de combustible se realizó desde camiones surtidores del proveedor asistiéndose con bandejas estancas a los efectos de evitar derrames accidentales sobre el suelo y de esta manera se seguirá realizando una vez definidas las tareas.

CONSTRUCCIONES

4/6



- Los baños son desinfectados periódicamente, los líquidos residuales generados tanto en baños como en duchas son evacuados a fosas sépticas, los cuales son vaciados periódicamente por la empresa La Higiénica S.R.L.
- Las áreas destinadas al manejo de productos peligrosos y depósito transitorio de residuos sólidos fueron debidamente acondicionadas y señalizadas, actualmente desmantelado.
- Los residuos asimilables a domésticos generados fueron identificados y depositados en contenedores en el obrador, para luego ser recolectados por los servicios de la Comuna Canaria.

CONSTRUCCIONES

TAREAS PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE

Se está a la espera para definir las tareas para cubrir el saldo del contrato.

Diciembre, 2018.

Ing. Eduardo S. MOLINI
Por INCOCI SA

5/6

La Higiénica S.R.L.

La Higiénica

Calle TREINTAYTRES N° 630 - CANELONES
TEL.: 433 21020

9 RUT 02 0164780011
CRÉDITO
Serie A
N° 004357

R.U.T. COMPRADOR	C.FINAL	DÍA	MES	AÑO
		5	9	18

S. INCOSE
Dirección R81 K 3900

Cant.	DETALLE	P. UNIT.	IMPORTE
2			
<p><i>Handwritten: OK ERRO, WMS, app</i></p> <p>CONTABILIZADO</p> <p><i>Handwritten: CHEQUES OK, COPIA</i></p> <p><i>Handwritten: \$ 1647</i></p> <p><i>Handwritten: 23</i></p>			
BROU: CTA - CTE - 1519109 - 00001			



Fecha de vencimiento
15 - 07 - 2020

ORIGINAL CLIENTE: BLANCO
COPIA ARCHIVO: ROSADO

Sub-Total \$	<u>1350</u>
IVA % \$	<u>297</u>
TOTAL \$	<u>1647</u>

IVA AL DIA - T.GRAF.GUADALUPE S.R.L. RUT 020052480018 - Constancia 53180925353 - 7/2018
Crédito A004351/A004600 - 2 vías - Guadalupe S.R.L. 07_433 - IMPRENTA AUTORIZADA

6/6

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0000254
Oficina Actuante:	DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	21/01/2019 14:12:22	
Tipo:	Agregar Documentación	

Se adjunta informe trimestral de gestión ambiental.Escaneadas (6 folios)

Siga para la prosecución del trámite.-

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2019-10-3-0000254-ruta 62.pdf	Sí

Firmante:	
FERNANDEZ FILIPPA,CARLOS	

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2019-10-3-0000254
Oficina Actuante:	DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100
Fecha:	23/01/2019 17:54:00
Tipo:	Enviar

Pase a la Unidad Ambiental de la División Tecnicas de Construcción para conocimiento y efectos.

Firmante:
CARBALLO BETANCURT, ERNESTO

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2019-10-3-0000254
Oficina Actuante:	DNV - CALIDAD 10/003/10011022
Fecha:	28/01/2019 10:28:46
Tipo:	Enviar

Se ha recibido ITGA de las obra C/52, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
ENRICH QUIÑONES, NAIR

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2019-10-3-0000254
Oficina Actuante:	DNV - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000
Fecha:	14/02/2019 14:15:39
Tipo:	Enviar

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA