



**MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS**

MESA DE ENTRADA
24 JUN. 2019
NUMERO DE REFERENCIA
CND-CVU/65/63/237/2019
FIRMA

Formulario N° 2019-10-3-0001822

Tipo de Formulario: Formulario

Tipo Titular: OFICINA
DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100

Oficina Origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403

Asunto: DIRECTOR DE OBRA - ING. DIEGO FERRARI RTE. INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO/ FEBRERO Y MARZO DE 2019, REF. OBRA "RUTA N° 81 DE RUTA N° 64 A RUTA N° 33". POR EMPRESA JOSÉ CUJÓ S.A. LICITACIÓN C/110

Fecha Inicio: 21/05/2019 13:02:29


Fecha Valor: 21/05/2019

Prioridad: Normal

Acceso restringido: No

Elemento Físico: No

Clasificación: Público





REPÚBLICA
ORIENTAL
DEL URUGUAY



DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Canelones, 20 de mayo de 2019


Sr. Jefe Departamento de Obras Nacionales
Ing. Ernesto Carballo

Presente

Se eleva ITGa correspondiente a los meses de enero/febrero/marzo 2019 de la Licitación C/110
"Ruta 81 de Ruta 64 a Ruta 33" presentado por la empresa JOSE CUJO S.A.

Sin otro particular saluda atentamente


Ing. Diego Ferrari
Director de Obra



JOSE CUJO S.A.
OBRA N° 4149 – Obra ruta N°81 Tramo "Entre Ruta N°64 (23km170) y Ruta N°33 (33km000)"
COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



Paso de la Cadena, 5 de abril de 2019

Sr. Director de Obra
Dirección Nacional de Vialidad
Ing. Diego Ferrari

Ref.: **Obra "Ruta N° 81, Licitación C/110 "Tramo entre Ruta N°64 (23km170) y Ruta N°33 (33km000) "**
Informe Trimestral de Gestión Ambiental.

Por la presente elevamos a Ud. *ITGA* elaborado para la obra de referencia, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2019.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

Por José Cujó S.A.:

Ing. Martin Ferrari
Jefe de Obra

JOSE CUJO S.A.

OBRA N° 4149 – Obra ruta N°81 Tramo "Entre Ruta N°64 (23km170) y Ruta N°33 (33km000)"

COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – REPORTE N° 1

Contratista: JOSE CUJO SA

Obra: "Ruta N° 81, Licitación C/110, "Tramo ruta N°64 (km 23km170) – Ruta N°33 (33 km 000)"

Comitente: CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

1. TRABAJOS REALIZADOS

En el período de referencia, los trabajos realizados básicamente se pueden resumir en los siguientes grandes rubros:

- Implantación
- Ejecución de ensanche de plataforma.
- Escarificado, conformación y recargo de capa de base
- Ejecución de alargues de alcantarilla.

2. OBRADORES

A continuación se adjunta un esquema básico de la distribución de zonas en la obra a la fecha.

Básicamente se dividen en 3:

- Obrador:
 - Oficinas
 - Paños, comedor y vestuarios
 - Baños Fijos y móviles (químicos)
- Frente de trabajo de escarificado, conformación, recargo de capa base y ejecución de alargue de alcantarillas donde se cuenta con 3 baños químicos y dos resguardos.
- Cantera, donde se cuenta con baño químico y resguardo.

JOSE CUJO S.A.
OBRA N° 4149 - Obra ruta N°81 Tramo "Entre Ruta N°64 (23km170) y Ruta N°33 (33km000)"
COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



El obrador cuenta con 3 baños fijos, y contenedor de vestuarios con 6 duchas.

Las aguas servidas se vuelcan a un pozo negro.

Para los frentes de obra se cuenta con 4 baños químico cuyos registros de limpiezas se adjunta al final del presente reporte.

El agua para consumo es comprada en bidones.

JOSE CUJO S.A.
OBRA N° 4149 – Obra ruta N°81 Tramo "Entre Ruta N°64 (23km170) y Ruta N°33 (33km000)"
COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



3. RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS

Los residuos sólidos domésticos se generan en el frente de trabajo y obrador se recolectan en tres contenedores.

Una vez colmada la capacidad de los contenedores de residuos, éstos se transportan al vertedero municipal de la Ciudad de Canelones.

Al final del informe se agrega un registro del transporte de residuos.

4. RESIDUOS ESPECIALES

Los residuos especiales se generan básicamente cuando se ejecuta mantenimiento de equipos o se desecha elementos contaminados con productos químicos.

Éstos se clasifican, se recolectan y se envían al depósito central de la empresa en la ciudad de Salto para su gestión.

Los aceites usados, filtros, baterías y envases correspondientes generados en el mantenimiento de equipos los cuales son realizados por una unidad de Taller Mecánico Móvil de la empresa, son transportados por dicho móvil de la empresa al depósito central en Salto para su posterior entrega a gestores autorizados.

Estos gestores autorizados son, Afrecor S.A a la cual se envían los aceites usados, filtros, trapos y envases, por otro lado a RECICLO NFU se envían las cubiertas usadas de los camiones y de las distintas maquinas, y por último Baterías Moura del Uruguay S.A. a la cual se envían las baterías usadas (Se adjuntan remitos de entrega a dichos gestores).

5. MANTENIMIENTO Y LAVADO DE MAQUINARIA

El mantenimiento de la maquinaria y equipos afectados a la obra, se realizan en zonas de la obra donde sean planas y uniformes, con el fin de minimizar las dispersión de líquidos en posibles derrames. Nuestros móviles cuentan con bandejas estancas y material absorbente, que se colocan debajo del equipo para contener posibles derrames, los móviles de mantenimiento también cuentan con recipientes para acopio de aceites usados y residuos peligrosos (filtros, envases, trapos), con el fin de que una vez terminado el mantenimiento estos residuos no queden perdidos.

Al final del informe se agrega el registro de mantenimiento de equipos realizados en el periodo de referencia.

6. CANTERAS

Los materiales utilizados son extraídos de nuestra cantera y transportada por nuestros camiones desde la misma ubicada en la ruta 81 km 22.500.

Al final del presente reporte se detalla el registro de los volúmenes de material recibido.


7. PERSONAL

En el período de referencia, el personal asignado directamente a la obra en promedio asciende a 30 personas aproximadamente.

JOSE CUJO S.A.
OBRA N° 4149 – Obra ruta N°81 Tramo "Entre Ruta N°64 (23km170) y Ruta N°33 (33km000)"
COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



JOSE CUIJO S.A.

OBRA N° 4149 - Obra ruta N°81 Tramo "Entre Ruta N°64 (23km170) y Ruta N°33 (33km000)"

COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



9. ANEXOS - REGISTROS

Fecha	Identificación (Baño químico / Pozo)	Desagote	Limpieza	Proveedor del servicio	remito	Cantidad retrada	Responsable
12/03/2019	Baño químico	Si	Si	AC Químicos	4316	60	alvaro machado
21/03/2019	Baño químico	Si	Si	AC Químicos	4317	60	alvaro machado
27/03/2019	Baño químico	Si	Si	AC Químicos	4319	60	alvaro machado

AGUA PARA CONSUMO						
FECHA	MATERIAL	PROVEEDOR	DESTINO	FACTURA	N° ORDEN	CANTIDAD
21/03/2019	AGUA SALUS 6 LT	MARIA SILVEIRA	O 4149	A 33271	28580	15
28/03/2019	AGUA SALUS 6 LT	MARIA SILVEIRA	O 4149	A 1436	28587	15
09/03/2019	AGUA SALUS 6 LT	MARIA SILVEIRA	O 4149	a 1350	29001	15
21/03/2019	AGUA SALUS 6 LT	MARIA SILVEIRA	O 4149	A 33271	28580	15
28/03/2019	AGUA SALUS 6 LT	MARIA SILVEIRA	O 4149	A 1436	28587	15

Fecha	Tipo de residuo				Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Destino final	Responsable
	Dem.	RDC	Pelig.	Otros					
28/03/2019	X				RESIDUOS DOMICILIARIOS	28	KG	VERTEDERO MUNICIPAL	ALVARO MACHADO






Fecha	N° Remito / Factura	Tipo			Proveedor	Volumen ingresado	Sitio de entrega			Responsable
		Gas oil	Nafta	Lubricante			Vehículo (matrícula)	N° Máquina / Equipo	Tanque surtidor	
05/03/2019	371821	x			Servicar srl	4800				alvaro machado
08/09/2019	371826	x			Servicar srl	4800				alvaro machado
16/03/2019	371832	x			Servicar srl	4800				alvaro machado
20/03/2019	371835	x			Servicar srl	4800				alvaro machado
25/03/2019		x			Servicar srl	4800				alvaro machado
27/03/2019	371839	x			Servicar srl	4800				alvaro machado

MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
FECHA	EQUIPO	LUGAR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
28/03/2019	EX 019	OBRADOR	JUAN LOPEZ	FILTRO Y ACEITE

JOSE CUJO S.A.
OBRA N° 4149 - Obra ruta N°81 Tramo "Entre Ruta N°64 (23km170) y Ruta N°33 (33km000)"
COMITENTE: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.



10. REMITOS DE RESIDUOS ESPECIALES (Deposito Salto- Gestores autorizados)



MTO		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0001822
Oficina Actuante:	DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	21/05/2019 13:08:52	
Tipo:	Agregar Documentación	

Se adjunta informe trimestral de gestión ambiental ref. Licitación C/110 escaneadas (8 folios).

Siga el trámite como está dispuesto.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2019-10-3-0001822-ITG.pdf	Sí

Firmante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA

MTO	EXPEDIENTE N°
	2019-10-3-0001822
Oficina Actuante:	DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100
Fecha:	28/05/2019 18:10:01
Tipo:	Enviar

Pase a la Unidad Ambiental de la División Técnicas de Cosntrucción para su conocimiento y efectos.

Firmante:
CARBALLO BETANCURT, ERNESTO

MTOP	EXPEDIENTE N° 2019-10-3-0001822
Oficina Actuante:	DNV - TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 10/003/10011000
Fecha:	31/05/2019 10:47:49
Tipo:	Enviar

Se envia a sus efectos

Firmante: ENRICH QUIÑONES, NAIR

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0001822
Oficina Actuante:	DNV - TÉCNICA 10/003/10010000	
Fecha:	06/06/2019 10:14:30	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de las obra C/110, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0001822
Oficina Actuante:	DNI - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	13/06/2019 13:43:20	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

Dirección Nacional de Vialidad

Se envía a Registración, para su posterior remisión a la Corporación Vial del Uruguay.



LEONARDO GOLA SEVESO
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD
M.T.O.P.

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0001822
Oficina Actuante:	DNI - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	21/06/2019 15:05:34	
Tipo:	Informar	

Se adjunta informe del Director Nacional de Vialidad, Sr. Leonardo Cola, escaneado.

Siga trámite como está dispuesto.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2019-10-3-0001822-cccvvvv-21062019144643.pdf	Sí

Firmante:
VAZQUEZ BRUZZONE, ELIZABETH OFELIA

MTOPI	EXPEDIENTE N°
	2019-10-3-0001822
Oficina Actuante:	DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403
Fecha:	24/06/2019 09:40:00
Tipo:	Enviar

Siga el trámite como está dispuesto en el folio n° 14.

Firmante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA

MTOPI	EXPEDIENTE N°
	2019-10-3-0001822
Oficina Actuante:	DGS - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/001/10030200
Fecha:	24/06/2019 10:15:40
Tipo:	Enviar

SE REMITE A LA CVU.

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
MENONI, MALVINA

