CUARTO INFORME DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL

FECHAS : Elaborado : 6 de mayo/19	Período : Enero/19-Marzo/19		
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA: LICIT. C/77 - Ruta N°. 15, Tramo: 2Km400 – 28km500			
UBICACIÓN:	Departamento de Rocha		
CLIENTE:	CVU		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	18 meses		
INICIO PREVISTO:	15 de marzo/18	FIN PREVISTO:	15 de junio/19

DESCRIPCIÓN GENERAL

En este período se realizaron recargos con material granular, bacheos en calzada, recapados asfálticos y señalización horizontal de las zonas recapadas.

A.- Obrador

Sin cambios respecto a lo establecido en el PGA y su informe complementario

B.- Canteras y zonas de préstamo

B.1- Canteras de tosca y préstamo para rellenos

Se continúan utilizando las canteras establecidas en el PGA y su informe complementario

B.2-Cantera de piedra

Se continúan utilizando las canteras establecidas en el PGA y su informe complementario

C.- Obras

Se realizaron recargos con material granular. Se están realizando obras de recapado con mezcla asfáltica, la mezcla asfáltica es elaborada en nuestra planta asfáltica. Sobre la zona recapada se realizó la pintura de pavimentos (Subcontratada a Bordonix S.A.). Las piedras provienen de la cantera de Eduardo Martínez, cuyos datos ya han sido suministrados

D.- Personal de obra

Cumpliendo con la normativa relativa a seguridad e higiene, se ha seguido suministrando al personal los dispositivos de seguridad necesarios según las tareas a

desarrollar, chalecos, zapatos, etc., además de extinguidores de fuego, alarmas de retroceso de máquinas, balizas, carteles, etc.
Todo el personal ha sido inscripto en el Banco de Previsión Social

E.- Laboratorio de suelos, hormigones y mezcla asfáltica

Se realizan ensayos de suelos y mezclas asfálticas en el laboratorio ubicado en el obrador que dispone de todos los elementos necesarios.

Ing Alejandro Ferrés
Molinsur S.A.