MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS

MESA DE ENTRADA
09 AGO. 2019
NUMERO DE REFERENCIA
CND-CVU/60/63/311/2019
FIRMA

Formulario N° **2019-10-3-0002432**

Tipo de Formulario: Formulario

Tipo: OFICINA
Titular: DNV - CONTROL DE OBRAS NACIONALES 10/003/10015110

Oficina Origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403

Asunto: DIRECTOR DE OBRA - ING. JOSÉ VIDAL FREIJE RTE. CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL REF. OBRA "RUTA N° 15 - TRAMO: 28KM500 -5KM800", POR EMP. MOLINSUR S.A. LICITACIÓN C/77.

Fecha Inicio: **04/07/2019 11:58:29**
Fecha Valor: **04/07/2019**

Prioridad: **Normal**
Acceso restringido: **No**

Elemento Físico: **No**
Clasificación: **Público**

REPÚBLICA
ORIENTAL
DEL URUGUAY

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Ruta 15 Km 218.000, 2 de julio de 2019

Sr Jefe Departamento Contratación de Obras Nacionales
Ing. Ernesto Carballo
Presente

Obra: "RUTA 15 – TRAMO: 28Km500 - 5Km800", Licitación N.º C/77"

Asunto: Cuarto Informe Trimestral de Gestión Ambiental

De mi mayor consideración:

Se adjunta Cuarto Informe Trimestral de Gestión Ambiental de la Empresa Contratista, Molinsur S.A.

Estando de acuerdo con dicho informe, se eleva para su trámite y conocimiento.

Sin otro particular saluda atentamente.

Ing. Ignacio José Vidal Freije
Director de Obras
p/ DNV-MTOP

FECHA DE ENTRADA
03 JUL 2019

CUARTO INFORME DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL

MOLINSUR S.A.
empresa constructora

MOLINSUR S.A. empresa constructora	**INFORME DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL**	PL 4410 Rev 2 Fecha: 5- 2014 Pág. 2 de 3

FECHAS : Elaborado : 6 de mayo/19	Período : Enero/19-Marzo/19		
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA: LICIT. C/77 - Ruta N°. 15, Tramo: 2Km400 – 28km500			
UBICACIÓN:	Departamento de Rocha		
CLIENTE:	CVU		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	18 meses		
INICIO PREVISTO:	15 de marzo/18	FIN PREVISTO:	15 de junio/19

DESCRIPCIÓN GENERAL

En este período se realizaron recargos con material granular, bacheos en calzada, recapados asfálticos y señalización horizontal de las zonas recapadas.

A.- Obrador

Sin cambios respecto a lo establecido en el PGA y su informe complementario

B.- Canteras y zonas de préstamo

B.1- Canteras de tosca y préstamo para rellenos

Se continúan utilizando las canteras establecidas en el PGA y su informe complementario

B.2-Cantera de piedra

Se continúan utilizando las canteras establecidas en el PGA y su informe complementario

C.- Obras

Se realizaron recargos con material granular. Se están realizando obras de recapado con mezcla asfáltica, la mezcla asfáltica es elaborada en nuestra planta asfáltica. Sobre la zona recapada se realizó la pintura de pavimentos (Subcontratada a Bordonix S.A.). Las piedras provienen de la cantera de Eduardo Martínez, cuyos datos ya han sido suministrados

D.- Personal de obra

Cumpliendo con la normativa relativa a seguridad e higiene, se ha seguido suministrando al personal los dispositivos de seguridad necesarios según las tareas a

4

MOLINSUR S.A. empresa constructora	**INFORME DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL**	PL 4410 Rev 2 Fecha: 5- 2014 Pág. 3 de 3

desarrollar, chalecos, zapatos, etc., además de extinguidores de fuego, alarmas de retroceso de máquinas, balizas, carteles, etc.
Todo el personal ha sido inscripto en el Banco de Previsión Social

E.- Laboratorio de suelos, hormigones y mezcla asfáltica

Se realizan ensayos de suelos y mezclas asfálticas en el laboratorio ubicado en el obrador que dispone de todos los elementos necesarios.

Ing Alejandro Ferrés
Molinsur S.A.

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2019-10-3-0002432
Oficina Actuante:	DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403
Fecha:	04/07/2019 12:05:00
Tipo:	Agregar Documentación

Se adjunta informe del Ing. Ignacio José Vidal y de la empresa Molinsur S.A. escaneado (4 folios).

Siga el trámite como está dispuesto.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2019-10-3-0002432-INFORME TRIMESTRAL GESTION AMBIENTAL_0001.pdf	Sí

Firmante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2019-10-3-0002432
Oficina Actuante:	DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100
Fecha:	12/07/2019 16:21:01
Tipo:	Enviar

Pase a la Unidad Ambiental de la División Técnicas de Construcción a sus efectos.

Firmante:
CARBALLO BETANCURT, ERNESTO

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2019-10-3-0002432
Oficina Actuante:	DNV - TÉCNICA 10/003/10010000
Fecha:	17/07/2019 14:15:48
Tipo:	Enviar

Se envia a sus efectos

Firmante:
ENRICH QUIÑONES, NAIR

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2019-10-3-0002432
Oficina Actuante:	DNV - TÉCNICA 10/003/10010000
Fecha:	26/07/2019 16:22:32
Tipo:	Enviar

Se ha recibido ITGA de las obra "RUTA N° 15 - TRAMO: 28KM500 -5KM800", POR EMP. MOLINSUR S.A. LICITACIÓN C/77, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
GOYENECHE, MARTIN

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2019-10-3-0002432
Oficina Actuante:	DNV - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000
Fecha:	08/08/2019 18:39:49
Tipo:	Enviar

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA

DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

Dirección Nacional de Vialidad

Se envía a Registración, para su posterior remisión a la Corporación Vial del Uruguay.

LEONARDO COLA SEVESO
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD
M.T.O.P.

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2019-10-3-0002432
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400
Fecha:	09/08/2019 11:27:29
Tipo:	Informar

Se adjunta informe del Director Nacional de Vialidad, Sr. Leonardo Cola, escaneado.

Siga trámite como está dispuesto.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2019-10-3-0002432-2432-09082019113105.pdf	Sí

Firmante:
VAZQUEZ BRUZZONE, ELIZABETH OFELIA

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2019-10-3-0002432
Oficina Actuante:	DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403
Fecha:	09/08/2019 11:46:52
Tipo:	Enviar

Siga el trámite como está dispuesto.

Firmante:
CLARK HERNANDEZ, MARIA NOELIA

MTOP	EXPEDIENTE N°
	2019-10-3-0002432
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210
Fecha:	09/08/2019 11:51:26
Tipo:	Enviar

SE REMITE A LA CVU.

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
MENONI, MALVINA