



MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS

Expediente N° **2019-10-3-0004202**

Tipo de Expediente: Gestión Ambiental

Tipo OFICINA

Oficina Origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403

Asunto: DIRECTOR DE OBRA - ING. JUAN A. RODRIGUEZ BARBAGELATA RTE. INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019 REF. A LA OBRA "C/55 - RUTA 30, REHABILITACIÓN TRAMO: 124K300 (A° CHIFLERO) - 151K100 (CAÑADA DE BRUM)" Y "C/55 AMPL. - RUTA 4, REHABILITACIÓN TRAMO:178K000 (A° LOS CHANCHOS) - 199K700 (ROTONDA R4 Y R30)".

Fecha Inicio: 06/11/2019 10:08:59 Fecha Valor: 06/11/2019

Prioridad: Normal Acceso restringido: No

Elemento Físico: No Clasificación: Público



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

2019/3/4202

Artigas, 28 de octubre 2019

Sr. Jefe de Departamento de Contratación de Obras Nacionales
Ing. Ernesto Carballo
Presente

Obra: "C55 - Ruta 30, Rehabilitación Tramo: 124k300 (A° Chiflero) – 151k100 (Cañada de Brum)" y "C55 Ampl. - Ruta 4, Rehabilitación Tramo: 178k000 (A° Los Chanchos) – 199k700 (Rotonda R4 y R30)"


Asunto: Comunicación ITGA abril, mayo y junio 2019

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente se comunica a Ud. el informe trimestral correspondiente al décimo trimestre (abril-mayo-junio) del contrato de obra C55.

Sin otro particular saluda atentamente,

Ing. Juan A. Rodríguez Barbagelata
Dirección Nacional de Vialidad





Trinidad, 8 de Julio del 2019.

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY

Director de Obra

Ing. Carlos Magnone

Presente

Ref.: Licitación C55 "RUTA N°30, TRAMO: 124KM300 (A° CHIFLERO) – 151KM100 (CAÑADA DE BRUM)" y Ampliación (Ruta N° 4 tramo 178 km (A° Los Chanchos) al 199 km 700 (rotonda ruta N° 4 y N° 30).

DECIMO INFORME TRIMESTRAL Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL

Por la presente elevamos el décimo Informe trimestral de Gestión y recuperación Ambiental elaborado para las obras de referencia, en cumplimiento de las Condiciones Generales del Contrato.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente

Ing. Eduardo SCATTOLINI

p/ CONSORCIO CUJÓ - INCOCI



LICITACIÓN C55: "RUTA N°30, TRAMO: 124KM300 (ARROYO CHIFLERO) – 151KM100 (CAÑADA DE BRUM)" y Ampliación (Ruta N° 4 tramo 178 km (A° Los Chanchos) al 199 km 700 (rotonda ruta N° 4 y N° 30).

DECIMO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL

ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2019.

De acuerdo a lo establecido en los Planes de Gestión Ambiental presentados oportunamente, se describen a continuación los principales trabajos realizados en la décima etapa de la obra de la ampliación sobre ruta n°4 y n°30 en los meses referidos y las medidas adoptadas en la fase de abandono de los obradores y canteras de forma tal de dejar el menor impacto ambiental posible.

TRABAJOS REALIZADOS

Finalizaron los trabajos horizontales de señalización en la Ruta N° 4, quedando la señalización vertical para los próximos meses.

PERSONAL

Durante este último trimestre de ejecución de trabajos, el promedio de personal ha sido de 4 personas.

EQUIPOS

Los equipos que se utilizaron hasta el mes de Abril en ruta N°4 son los siguientes: excavadora, retro-combinada, camión utilitario y camión doble eje.



OBRADOR

Ruta N°30

El primer campamento se encontraba ubicado sobre la Ruta n°30 en el Padrón N° 2.377 en la 1ra Sección Catastral del Departamento de Artigas, donde también se ubicaba la cantera.

Contaba con contenedores con vestuarios, baños químicos, depósito de herramientas, depósito de lubricantes, oficina de consorcio, laboratorio de obra y un comedor para el personal.

Hasta Febrero del 2019 se utilizó el predio como acopio de materiales que luego se utilizarían en la ampliación de la licitación de referencia.

Ruta N°4

Para la continuación del contrato original en ruta N°30, en el mes de Octubre del 2018 se instaló un segundo obrador en el mismo padrón de la segunda cantera para la ejecución de tareas de ampliación de contrato sobre Ruta N°4, padrón N° 6212 en la 1ra Sección Catastral del departamento de Artigas.

En el mismo también disponía de oficina del consorcio, baños químicos, depósito de herramientas, depósito de lubricantes y sector cerrado donde se sitúa el comedor para el personal.

En el mes de Abril se hizo abandono del área cumpliendo con la restauración ambiental correspondiente.

Los efluentes generados por baños químicos fueron gestionados por la barométrica Municipal del Departamento de Artigas habilitada, quien se hizo cargo también de desinfectar y realizar limpieza profunda una vez por semana.

En ambos casos:

- Se retiraron todas las construcciones provisionales y contenedores instalados en el obrador.
- Se dejó libre de todo material generado a causa de la obra, y se restauró quedando como se lo encontró antes de iniciar los trabajos.



- Se realizó la nivelación del terreno en zonas con desniveles y se repararon los alambrados.
- Los restos de tierra con asfalto fue acopiado y utilizado para relleno y terraplenes.

En conclusión, la zona afectada por la obra fue restituida a las condiciones iniciales u originales en lo que respecta al paisaje y condiciones ambientales existentes previas a la intervención del consorcio CUJÓ-INCOCI.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Durante el desarrollo de la obra se van generando distintos tipos de residuos los cuales son tratados debidamente en base a la clasificación planteada en el Sistema de Gestión del consorcio.

Los residuos domésticos fueron retirados periódicamente de las zonas del campamento y obras, por lo cual en la fase de abandono no quedó ningún vestigio de los mismos.

Los residuos peligrosos, los aceites y lubricantes usados, neumáticos y baterías son llevados a la Sede de Cujó para luego ser tratados mediante gestor habilitado por DINAMA.

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

Durante el transcurso de la obra se realizan los vaciados de los pozos y de los baños químicos mediante barométrica habilitada, no habiendo por lo tanto ninguna acción a tomar al respecto.

PLANTA DE ASFALTO

Instalada en el padrón sobre ruta 30 N° 2.377, una vez finalizada la etapa de producción de mezcla asfáltica, se realizó la limpieza del terreno dejándolo en óptimas condiciones retirando todos los vestigios de ocupación.

Se rellenaron los pozos generados, dejando a nivel el área de influencia de la misma en el terreno y se realizó la descompactación del suelo.



CANTERAS

El material granular fue extraído de las canteras ubicadas en los padrones N° 2.377 y N° 6.212 del departamento de Artigas, donde también se ubicaban los obradores de Ruta N°30 y N°4 respectivamente.

Las mismas contaban con Autorización Ambiental Previa y con la Autorización Ambiental de Operación para el proyecto de extracción, otorgadas por la Dirección Nacional de Medio Ambiente. El material fue extraído mediante uso de maquinaria, y luego se lo transportaba hasta el sitio de obra mediante el uso de camiones con volcadora propios y alquilados.

A continuación las tareas realizadas en el Plan de abandono para la recuperación de la zona:

- Limpieza general del predio, removiendo todo el material excedente, trasladándolo al vertedero más cercano.
- Nivelación de toda el área de extracción, siguiendo las líneas preexistentes
- Gran porcentaje del área de intervención fue recubierta con capa de material orgánico para promover la vegetación

TAREAS PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE

Se está a la espera para definir las tareas para cubrir el saldo del contrato.



REELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO



Obrador Ruta 30 – Padrón N° 2.377



Obrador Ruta 30 – Padrón N° 2.377



Obrador Ruta 4 – Padrón N° 6.212



Obrador Ruta 4 – Padrón N° 6.212



DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de conformidad de Restauración Ambiental aprobada por el propietario del padrón N° 2.377
- Nota de conformidad de Restauración Ambiental aprobada por el propietario del padrón N° 6.212
- Remitos de entrega a Gestores habilitados.

Junio, 2019.

Ing. Eduardo SCATTOLINI
Por CONSORCIO CUJÓ - INCOCI



INDICE

INTRODUCCIÓN	2
TRABAJOS REALIZADOS	2
PERSONAL	2
EQUIPOS	2
OBRADOR	3
Ruta N°30.....	3
Ruta N°4	3
TRATAMIENTO DE RESIDUOS	4
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS	4
PLANTA DE ASFALTO	4
CANTERAS.....	5
TAREAS PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE	5
REELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO	6
DOCUMENTOS ADJUNTOS	8



Trinidad, 26 de junio del 2019.

Sr. Santos Darcy Jubin Jubin

Presente,

De nuestra consideración,

El consorcio CUJÓ-INCOCI S.A comunica que se procede a dejar el predio propiedad del Sr. Santos Darcy Jubin Jubin con C.I: 5.614.122-0, donde se encontraba instalado el campamento de la obra **Licitación C55 "RUTA N°30, TRAMO: 124KM300 (A° CHIFLERO) – 151KM100 (CAÑADA DE BRUM)" y Ampliación (Ruta N° 4 tramo 178 km (A° Los Chanchos) al 199 km 700 (rotonda ruta N° 4 y N° 30).**

Habiéndose comunicado la situación al Sr. propietario y no teniendo inconvenientes al respecto, solicitamos la firma de conformidad con el estado de restauración ambiental del predio ubicado en el padrón N° 2.377 sobre Ruta 30.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.

Ing. Eduardo SCATTOLINI

Por el Consorcio INCOCI – CUJÓ

Firma Propietario:

INCOCI SA DR. Luis A. de Herrera 519 CP 85000 Trinidad - Telefax: 4364 6000 - incoci@incoci.com.uy

CUJÓ SA Rivera 1278 CP 50000, Salto, - Telefax: 4733 4360 - empresa@cujo.com.uy



Trinidad, 26 de junio del 2019.

Sr Nelson Oribe Graces Franco

Presente,

De nuestra consideración,

La empresa INCOCI S.A comunica que procederemos a dejar el predio propiedad del Sr. Nelson Oribe Graces Franco con C.I: 4.241.695-2, donde se encontraba instalado el campamento de la obra Licitación C55 - Ampliación (Ruta N° 4 tramo 178 km (A° Los Chanchos) al 199 km 700 (rotonda ruta N° 4 y N° 30).

Habiéndose comunicado la situación al Sr. propietario y no teniendo inconvenientes al respecto, solicitamos la firma de conformidad con el estado de restauración ambiental del predio ubicado en el padrón N° 6.212.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.

Ing. Eduardo SCATTOLINI


Por el Consorcio INCOCI - CUJÓ

Firma Propietario:

INCOCI SA DR. Luis A. de Herrera 519 CP 85000 Trinidad - Telefax: 4364 6000 - incoci@incod.com.uy

CUJÓ SA Rivera 1278 CP 50000, Salto, - Telefax: 4733 4360 - empresa@cujo.com.uy

Registro entrega materiales usados

REG-L-01 V04 


Salto, 24 de Abril 2019.

Por la presente dejamos constancia de que las entregas que se realizan de los materiales detallados a continuación se realiza con la condición de que los mismos sean utilizados para reciclaje y / o disposición final segura para el medio ambiente y que quien lo recibe conoce y acepta las condiciones en vigencia. (Marque con una cruz lo que corresponda)

Item	
Aceite lubricante usado	
Baterías usadas	
Papel y cartón	
Plásticos	
Chatarra electrónica	
Chatarra ferrosa	
Neumáticos usados	X
Escombros	
Envases de productos químicos con triple lavado	
Otros:	

53 CUBIERTOS

Registro entrega materiales usados

REG-L-01 V04 

Salto, 24 de Abril 2019.

Por la presente dejamos constancia de que las entregas que se realizan de los materiales detallados a continuación se realiza con la condición de que los mismos sean utilizados para reciclaje y / o disposición final segura para el medio ambiente y que quien lo recibe conoce y acepta las condiciones en vigencia. (Marque con una cruz lo que corresponda)

Item	
Aceite lubricante usado	X
Baterías usadas	
Papel y cartón	
Plásticos	
Chatarra electrónica	
Chatarra ferrosa	
Neumáticos usados	
Escombros	
Envases de productos químicos con triple lavado	
Otros:	

1400 Lts

Firma Responsable Ambiental obra o instalación fija

Empresa que recibe: *Finomix SA*
 Persona que recibe: *[Signature]* Solo viebro
 Firma y fecha: 24/04/19


REG-L-01 V04 04/09/15 NLGT Pág 1 de 1

Firma Responsable Ambiental obra o instalación fija

Empresa que recibe: *Finomix SA*
 Persona que recibe: *[Signature]* Solo viebro
 Firma y fecha: 24/04/19

REG-L-01 V04 04/09/15 NLGT Pág 1 de 1

Registro entrega materiales usados

REG-L-01 V04 

Salto, 10 de Abril 2019.

Por la presente dejamos constancia de que las entregas que se realizan de los materiales detallados a continuación se realiza con la condición de que los mismos sean utilizados para reciclaje y / o disposición final segura para el medio ambiente y que quien lo recibe conoce y acepta las condiciones en vigencia. (Marque con una cruz lo que corresponda)


Item	
Aceite lubricante usado	
Baterías usadas	
Papel y cartón	
Plásticos	
Chatarra electrónica	
Chatarra ferrosa	X
Neumáticos usados	
Escombros	
Envases de productos químicos con triple lavado	
Otros:	

Firma Responsable Ambiental obra o instalación fija

Empresa que recibe: *Di Napoli*
 Persona que recibe: *[Signature]*
 Firma y fecha: 10/4/19

REG-L-01 V04 04/09/15 NLGT Pág 1 de 1

Registro entrega materiales usados

REG-L-01 V04 

Salto, 6 de Marzo 2019.

Por la presente dejamos constancia de que las entregas que se realizan de los materiales detallados a continuación se realiza con la condición de que los mismos sean utilizados para reciclaje y / o disposición final segura para el medio ambiente y que quien lo recibe conoce y acepta las condiciones en vigencia. (Marque con una cruz lo que corresponda)

Item	
Aceite lubricante usado	X
Baterías usadas	X
Papel y cartón	
Plásticos	
Chatarra electrónica	
Chatarra ferrosa	
Neumáticos usados	X
Escombros	
Envases de productos químicos con triple lavado	
Otros:	

1500 Litros aceite
 18 SERRAS
 40 CUBIERTOS
 10 MUEBLES

Firma Responsable Ambiental obra o instalación fija

Empresa que recibe: *Finomix SA*
 Persona que recibe: *OSCAR PIASCHI*
 Firma y fecha: 06/03/19

REG-L-01 V04 04/09/15 NLGT Pág 1 de 1

INDEX S.A.
 Km 484,500
 22640 - SALTO
 Rehabilitación de DINAMA
 N° 0155/2016

Certificado de Recepción para Tratamientos de Residuos Industriales

Fecha Recepción: 06/03/19

DATOS DEL GENERADOR / ORIGEN:
 Razón Social: CUJO SA N° 0021
 Lugar de retiro: Abalo Esd ATACUALPA RUT: 160175570019
 Personal de Contacto/Responsable: DIEGO BURGOS
 Teléfono Contacto: 47341900

CANTIDAD	MATERIALES	KILOS	CANTIDAD	MATERIALES	KILOS
1000	Acetile Automotriz			Plástico y Nylon	
	Filtros Sucios			Metales no ferrosos	
	Tierras e/hidrocarburos			Chatarra Electrónica	
	Trapos Sucios			Monitores	
	Amortiguadores			Lámparas y Tubos	
	Latas de pinturas			Chatarra	
	Acetile Comestible				
	Papeles y Cartón				

Tp. Nota 001 # 200 x 3 - bc 07/18

Observaciones:

Firma Representante Servicio de Reciclaje: [Firma]
 Firma Representante Generador / Cliente: [Firma]

Firma Responsable Ambiental obra o instalación fija:

Empresa que recibe: FROTIX SA
 Persona que recibe: CECILIA BLASQUE
 Firma y fecha: 06/03/19

COMAR LTDA

Salto, 10-9 de 2019
 Camión N° SPH 0604
 Cantidad: []

Señor: D. MORALES

CAMION	ZORRA
PESO BRUTO: <u>17100</u>	<u>\$1,20 c/m</u>
TARA: <u>13750</u>	<u>\$250 Pondera</u>
PESO NETO: <u>[]</u>	
DESCUENTO: <u>[]</u>	
TOTAL: <u>3870</u>	<u>Costo 47341900</u>

INDEX S.A.
 Km 484,500
 22640 - SALTO
 Rehabilitación de DINAMA
 N° 0155/2016

Certificado de Recepción para Tratamientos de Residuos Industriales

Fecha Recepción: 26/4/19

DATOS DEL GENERADOR / ORIGEN:
 Razón Social: LOS CUYO N° 0082
 Lugar de retiro: Abalo Esd ATACUALPA RUT: 160175570018
 Personal de Contacto/Responsable: []
 Teléfono Contacto: []

CANTIDAD	MATERIALES	KILOS	CANTIDAD	MATERIALES	KILOS
1400	Acetile Automotriz			Plástico y Nylon	
	Filtros Sucios			Metales no ferrosos	
	Tierras e/hidrocarburos			Chatarra Electrónica	
	Trapos Sucios			Monitores	
	Amortiguadores			Lámparas y Tubos	
	Latas de pinturas			Chatarra	
	Acetile Comestible				
	Papeles y Cartón				

Tp. Nota 001 # 200 x 3 - bc 07/18

Observaciones:

Firma Representante Servicio de Reciclaje: [Firma]
 Firma Representante Generador / Cliente: [Firma]

RECICLO NFU
El ciclo sustentable del neumático

PUNTO DE RECEPCIÓN
Constancia de ingreso de NCFU

Fecha 20/4/19 PRI 1315

Generador
Nombre José Cúo RUT 160145570018
Dirección APOLÓN DE HERBES Teléfono 47334360
Observaciones _____

TIPO	CANTIDAD
Cámaras	
Birrodados	
Autos / Camionetas	<u>10</u>
Ómnibus / Camiones	<u>30</u>
Viales / Agrícolas	<u>13</u>
Total de NCFU	<u>53</u>

Datos del Punto de Recepción
Nombre FIRONIX SA RUT 214953420011
Dirección Ruta 203 Km 484 Teléfono 473 22640

Estado general
Presencia de agua: sí no

Firma y aclaración del generador: BRENDO OLIVERA
Firma y aclaración del punto de recepción: USHUAIO PÉREZ

RECICLO NFU
El ciclo sustentable del neumático

PUNTO DE RECEPCIÓN
Constancia de egreso de NCFU

Fecha retiro 6/03/19 Fecha recepción 1/1 PRE 1537

Generador
Nombre CUSO SA RUT 16017557001
Dirección APOLÓN ESP ATAGUAY Teléfono 47347900

TIPO	CANTIDAD
Cámaras	
Birrodados	
Autos / Camionetas	
Ómnibus / Camiones	<u>56</u>
Viales / Agrícolas	<u>4</u>
Total de NCFU	

Datos del destino
Acopio regional Nombre FIRONIX SA Teléfono 47322640

Transportista
Empresa _____ Matricula HTO 947

Firma y aclaración del punto de recepción: DAGO BURROS
Firma y aclaración del transportista: COSAN PASTORI
Firma y aclaración del acopio regional que recibe: COSAN PASTORI

Adherido al Plan Maestro de Gestión de NCFU de la **CINU**
www.reciclonfu.uy

INDEX S.A.
 Km 484,500
 3 22640 - SALTO
 Habilitación de DINAMA
 N° 0155/2016



**Certificado de Recepción
 para Tratamientos de
 Residuos Industriales**

Fecha Recepción: 28 / 2 / 19

DATOS DEL GENERADOR / ORIGEN:

Razón Social: Jose Ajo

N° 0075

Lugar de retiro: Av. Bolívar de Vinbert

RUT 160195570018

Personal de Contacto/Responsable Diego Burgos

Telefono Contacto 47324818

CANTIDAD	MATERIALES	KILOS
	Aceite Automotriz	
	Filtros Sucios	
	Tierras c/hidrocarburos	
	Trapos Sucios	
	Amortiguadores	
	Latas de pinturas	
	Aceite Comestible	
	Papeles y Cartón	

CANTIDAD	MATERIALES	KILOS
	Plástico y Nylon	
	Metales no ferrosos	
	Chatarra Electrónica	
	Monitores	
	Lámparas y Tubos	
	Chatarra	
<u>19</u>	<u>BATERIAS</u>	

Tip. Norte 001 al 200 x 3 - brc 07/18

Observaciones:

[Handwritten Signature]
ROBERTO OLIVERA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004202
Oficina Actuante:	DNI - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	06/11/2019 10:20:28	
Tipo:	Agregar Documentación	

Se adjunta documentación escaneada (16 folios).

Siga para la prosecución del trámite.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2019-10-3-0004202-DOC061119.pdf	Sí

Firmante:
CLARK HERNANDEZ, MARIA NOELIA

MTO		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004202
Oficina Actuante:	DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100	
Fecha:	06/11/2019 18:18:56	
Tipo:	Enviar	

Pase a la Unidad Ambiental de la División Técnicas de Construcción a sus efectos.

Firmante:
CARBALLO BETANCURT, ERNESTO

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004202
Oficina Actuante:	DNI - TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 10/003/10011000	
Fecha:	07/11/2019 12:05:38	
Tipo:	Enviar	

Se envia a sus efectos

Firmante:
ENRICH QUIÑONES, NAIR

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004202
Oficina Actuante:	DNI - TÉCNICA 10/003/10010000	
Fecha:	19/11/2019 13:31:12	
Tipo:	Enviar	

Se ha recibido ITGA de las obra C/55, el cual se remite con destino a la UCAT para ser enviado a la CVU.

Firmante:
GOYENECHÉ, MARTIN

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004202
Oficina Actuante:	DNI - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000	
Fecha:	19/11/2019 18:56:51	
Tipo:	Enviar	

Pase a CVU.

Firmante:
CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

Se envía a Registración, sugiriendo su remisión a Corporación Vial del Uruguay S.A.



LEONARDO COLA SEVESO
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD
M.T.O.P.

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004202
Oficina Actuante:	DNV - SECRETARÍA GENERAL 10/003/10001400	
Fecha:	20/11/2019 11:58:28	
Tipo:	Informar	

Se adjunta informe del Director Nacional de Vialidad, Sr. Leonardo Cola, escaneado.

Siga trámite como está dispuesto.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2019-10-3-0004202-DOC191119-19112019142434.pdf	Sí

Firmante:
VAZQUEZ BRUZZONE, ELIZABETH OFELIA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004202
Oficina Actuante:	DNI - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403	
Fecha:	20/11/2019 12:54:01	
Tipo:	Enviar	

Siga el trámite como está dispuesto en el folio n° 22.

Firmante:
BENTANCUR SUAREZ, LORENA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004202
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	20/11/2019 13:29:09	
Tipo:	Enviar	

Pase a la Sección Análisis y Gestión.

Firmante:
HUELMO CHAVEZ, MAIKOL



DIRECCIÓN
GENERAL DE
SECRETARÍA

Sm

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Montevideo, 20 de noviembre de 2019.-

Atento a lo solicitado por Dirección Nacional de Vialidad, remítase a la Corporación Vial del Uruguay S.A., para la prosecución del trámite correspondiente.--

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004202
Oficina Actuante:	DGS - ANÁLISIS Y GESTIÓN 10/001/10030110	
Fecha:	20/11/2019 13:54:10	
Tipo:	Enviar	

PROYECTO DE TRAMITE

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2019-10-3-0004202-TRAMITE.CVU-ATEN-24-10-19.pdf	Sí

Firmante:
MONTERO, SANDRA

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004202
Oficina Actuante:	DGS - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL 10/001/10030000	
Fecha:	20/11/2019 14:28:29	
Tipo:	Elevar	

Se eleva proyecto de trámite con destino a la CVU.-

Firmante:
LUNGO, SERGIO

MTOP	EXPEDIENTE N° 2019-10-3-0004202
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000
Fecha:	20/11/2019 17:27:41
Tipo:	Firmar

Firma Asesora de Dirección General, trámite de folio N° 26.

Actuante: CIAFFONE, DORA

Pase a Firma CHEBLE, SYLVIA

MTOP	EXPEDIENTE N° 2019-10-3-0004202
Fecha:	21/11/2019 15:24:09
Tipo:	AG - Constancia Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Firmantes		
CHEBLE, SYLVIA	21/11/2019 15:24:08	Avala el documento

MTOPI		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004202
Oficina Actuante:	DGS - DIRECCION GENERAL 10/001/10000000	
Fecha:	21/11/2019 16:11:09	
Tipo:	AUTO- Pase Masivo	

Siga trámite dispuesto.

Firmante:
CIAFFONE, DORA

MTOP		EXPEDIENTE N°
		2019-10-3-0004202
Oficina Actuante:	DGS - REGISTRACIÓN 10/001/10030210	
Fecha:	22/11/2019 07:24:20	
Tipo:	Enviar	

SE REMITE A LA CVU.

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firmante:
MENONI, MALVINA